

1. 实地查勘基本情况	
价值时点: 2018年3月2日	实地查勘期: 2018年3月 日~ 月 日
实地查勘人: 杨. 李.	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名: 曙光花园望河园6号楼13层②-1602 观澜国际.	
现状楼牌号:	房号:
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: 未设定 / 已设定	
抵押权人	贷款期限 权利价值
租赁权: 未设定 / 已设定	
承租人	租赁期限
地役权: 未设定 / 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序:	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
拍卖项目的标的额: 列入征收范围: 是 / 否 资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:	

4. 区 位 状 况	
周 边 同 类 项 目	五福玲珑居小区
	玲珑花园
	美的经典园
望塔园 远大园 玫瑰御园 翡翠佳园	
交通条件	
道 路 情 况	道路名称: <u>新化路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 <u>100</u> 米
	道路名称: <u>蓝靛厂南路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 <u>350</u> 米
	道路名称: <u>紫竹院路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 <u>500</u> 米
	道路名称: <u>曙光花园中路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 <u>300</u> 米
公 共 交 通 设 施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____
	公交车站: 站名 <u>新化路</u> , 线路 <u>33, 46, 507, 632</u> , 距小区 <u>100</u> 米
	站名 _____ 线路 <u>27, 85, 481</u> , 距小区 <u>270</u> 米
	站名 _____ 线路 _____, 距小区 _____ 米
	地铁: <u>10</u> 号线 <u>车道沟</u> 站 (换乘站), 距估价对象 <u>600</u> 米
	_____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米
其他	交通管制: 单行线 / 步行街等
停车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /
环境状况	
环 境	自然环境 (绿化、水系): <u>四季阳光公园, 南水河公园, 玲珑公园, 永定河水系</u>
	人文环境 (文化、艺术、体育): <u>首都师范大学, 中国青年政治学院</u>
	一人员构成: 较多流动人/常住人口为主 <u>北京化工大学西校区</u> 一治安状况: 较差/一般/较好/良好 <u>北京外国语大学</u>
环 境 污 染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔

10条

公共服务设施

商业设施	购物中心/百货商场: 超市发, 世纪华联, 曙光超市. 专业市场/农贸市场/批发市场: 世纪金源购物中心. 超市/便利店:	
医疗卫生	医院: 兵器工业北京北方医院 卫生服务站: 铁道沟南里-社区卫生站.	
金融邮电	银行: 中国工商银行, 中国建设银行, 中国农业银行. 邮局/电话局:	
教育	高等院校: 中小学: 首都师范大学第二附属中学, 北京市海淀实验中学 幼儿园: 万泉小学曙光分校, 海淀实验小学北洼路校区, 世纪城实验幼儿园.	
楼宇四至	北至: 小马观, 韵石站 南至: 曙光花园新园12号	东至: 小马观, 蓝湾果曙光分校, 世纪城幼儿园 西至: 小区道路.
5. 实物状况		
小区内环境: 健身设施 / 庭院小品 / 雕塑 / 人造水景 / 其他: _____		
建筑类型: 板楼 (单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)		
外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板 1-__层__ (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行__工程)		
结构:		建成年代:
房屋总层数 (填写实际楼层): 17.		所在层次 (填写实际楼层): 地下有无采光井 / 采光窗 13.
共用装修	大堂: 顶棚: 石膏 墙面: 石膏 地面: 砖	
	首层电梯间: 顶棚: 石膏 墙面: 石膏 地面: 砖	
	本层电梯间: 顶棚: 石膏 墙面: 石膏 地面: 石膏	
	楼梯间: 顶棚: 涂料 墙面: 涂料 地面: 水泥	
外门窗	户门: 防盗门 / 木门 / 外窗: 木窗 / 铁窗 / 塑钢窗 / 铝合金窗	

内门: 无 / ☒ 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 无框玻璃门 玻璃门				
单元类型: 平层 / ☒ 复式 / 错层 / 跃层		通风: 良好 / ☒ 一般 / 较差		朝向: ☒ 东 ☒ 南 ☒ 西 ☒ 北
采光: 有 / ☒ 无遮挡		层高 (结构净高/净层高): _____ 米		
实际户型: <u>3</u> 室 <u>2</u> 厅 <u>1</u> 厨 <u>2</u> 卫 <u>1</u> 储物间 <u>2</u> 阳台 (封闭/开放)/开间				
是/否进行户型改造		原户型: _____ 室 _____ 厅 _____ 厨 <u>2</u> 卫 <u>4</u> 储物间 <u>1</u> 阳台/开间		
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / ☒ 空置 / 出租		实际用途: ☒ 住宅 / 办公 / 商业		
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
客厅 卧室	涂料 / ☒ 石膏板 / 木质 角线: 石膏 / 木质	涂料 / 壁纸 / ☒ 软包	水泥 / 地砖 / ☒ 木地板	木质: 窗帘盒/暖气罩/门套/窗套 踢脚: ☒ 木/瓷砖/石材 护墙角/壁柜/吊柜/入墙柜
厨房	涂料/铝扣板 / ☒ PVC/石膏板	涂料/墙砖(全/墙裙)/马赛克	水泥/地砖 / ☒ 马赛克	洗菜池: 陶瓷/不锈钢 简易橱柜/整体橱柜
卫生间	涂料/铝扣板 / ☒ PVC/石膏板	涂料/墙砖 / ☒ 马赛克	水泥/地砖 / ☒ 马赛克	洗手池: 陶瓷/有机玻璃 座便器/蹲便器/小便器 浴缸/整体浴室/淋浴房/拖把池
阳台	涂料/铝扣板 / ☒ PVC/石膏板 ☒ 木质吊顶	涂料/墙砖 / ☒ 马赛克	水泥/地砖 / ☒ 木地板 / 马赛克	木质: 窗帘盒/门套/窗套/垭口 踢脚: 木/瓷砖/石材
室内楼梯	涂料/石膏板	涂料/壁纸	木地板/地砖	扶手: 木质/不锈钢 栏杆(板): 木质/金属 踢脚: 木/瓷砖/石材

☐是/☐否有未能进入部位, 处理办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况

供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置 烟感
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)
安保系统	小区出入口 (车辆 / 人车) 管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共 2 部, 乘客电梯 部、载货电梯 部, 一层 户
小区内停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业公司管理: 收费:
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度

考 查 项 目		折 旧 程 度
结 构 部 分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整

实地查勘记录

报告编号:

装饰部分	外墙面	基本完好/	
	顶棚	基本完好/	
	内墙面	基本完好/	
	门窗	基本完好/ 玻璃破损。(客厅阳台)	
	地面	基本完好/	
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/	
	电照	线路和各种照明装置基本完好/	
	特种设备	无 / 有:	
观察成新度:		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好	
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。			
签字:		签字:	
日期:		日期:	
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。			
签字: 		签字:	
日期: 2018.3.2		日期:	

建成年代证明

位于_____的
房地产建成于_____年。

特此证明。

签字（或盖章）：

年 月 日