

1. 实地查勘基本情况	
价值时点: 201 年 月 日	实地查勘期: 201 8 年 9 月 11 日~ 月 日
实地查勘人: 刘 伟	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名:	
现状楼牌号:	房号:
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: 未 ☒ 设定 / 已设定	
抵押权人	贷款期限 权利价值
租赁权: 未 ☒ 设定 / 已设定	
承租人	租赁期限
地役权: 未 ☒ 设定 / 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序:	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
拍卖项目的标的额: 列入征收范围: 是 / 否 资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:	

4. 区位状况

周边同类项目	欧陆经典	香园小区
	锦源馨园	安慧北里小区
	天和小区	

交通条件

道路情况	道路名称: 小营北路, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 米
	道路名称: , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 米
	道路名称: , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 米
	道路名称: , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 米

公共交通设施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场:
	公交车站: 站名 小营北路, 线路 421, 561, 574, 586, 距小区 门 米
	站名 线路 694, 距小区 门 米
	站名 翠明庄路口, 线路 138, 101, 128, 距小区 门 米
	地铁: 15 号线 大屯路东, 站 (换乘站), 距估价对象 710 米

其他	交通管制: 单行线 / 步行街等
停车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /

环境状况

环境	自然环境 (绿化、水系): 黄草湾新家园, 奥林匹克森林公园
	人文环境 (文化、艺术、体育): 北京联合大学, 中国科学技术馆
	—人员构成: 较多流动人/常住人口为主 —治安状况: 较差/一般/较好/良好
环境污染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔

公共服务设施			
商业设施	购物中心/百货商场: 聚龙阳光广场		
	专业市场/农贸市场/批发市场:		
	超市/便利店: 永辉超市		
医疗卫生	医院:		
	卫生服务站: 北京市朝阳区亚林村社区卫生服务站		
金融邮电	银行: 建, 民, 北		
	邮局/电话局:		
教育	高等院校:		
	中小学: 北京市朝阳区安慧里中心小学, 新经纶中学		
	幼儿园: 北京市朝阳区路幼儿园		
楼宇四至	东至: 1 号	南至: 市政道路	
	西至: 5, 6, 7 号	北至: 小区绿化	
5. 实物状况			
小区内环境: 健身设施 / 庭院小品 / 雕塑 / 人造水景 / 其他: _____			
建筑类型: 板楼 (单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)			
外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板 1-__层__ (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行__工程)			
结构:		建成年代:	
房屋总层数 (填写实际楼层):		所在层次 (填写实际楼层): 地下有无采光井 / 采光窗	
共用装修	大堂: 顶棚:	墙面:	地面:
	首层电梯间: 顶棚:	墙面:	地面:
	本层电梯间: 顶棚:	墙面:	地面:
	楼梯间: 顶棚:	墙面:	地面:
外门窗	户门: 防盗门 / 木门 /		
	外窗: 木窗 / 铁窗 / 塑钢窗 / 铝合金窗 /		

实地查勘记录

报告编号:

内门: 无 / ☒ 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 无框玻璃门				
单元类型: ☒ 平层 / ☐ 复式 / ☐ 错层 / ☐ 跃层		通风: ☒ 良好 / ☐ 一般 / ☐ 较差		朝向: ☒ 东 / ☐ 南 / ☐ 西 / ☐ 北
采光: 有 / ☒ 无遮挡		层高 (结构净高/净层高): _____ 米		
实际户型: <u>4</u> 室 <u>2</u> 厅 <u>1</u> 厨 <u>2</u> 卫 <u>1</u> 储物间 <u>1</u> 阳台(封闭/开放)/开间				
是/否进行户型改造		原户型: <u>3</u> 室 <u>2</u> 厅 <u>1</u> 厨 <u>3</u> 卫 <u>1</u> 储物间 <u>1</u> 阳台/开间		
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建: <u>已拆除部分改为露台</u>				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / ☒ 空置 / 出租		实际用途: ☒ 住宅 / 办公 / 商业		
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
客厅 卧室	☒ 涂料 吊顶: ☒ 石膏板 / 木质 角线: ☒ 石膏 / 木质	☒ 涂料 / 壁纸 软包	☒ 水泥 / 地砖 木地板	木质: ☒ 窗帘盒 / 暖气罩 / 门套 / 窗套 踢脚: ☒ 木 / 瓷砖 / 石材 护墙角 / 壁柜 / 吊柜 / 入墙柜
厨房	☒ 涂料 / 铝扣板 PVC / 石膏板	☒ 涂料 / 墙砖 (全 / 墙裙) / 马赛克	☒ 水泥 / 地砖 马赛克	洗菜池: ☒ 陶瓷 / 不锈钢 简易橱柜 / 整体橱柜
卫生间	☒ 涂料 / 铝扣板 PVC / 石膏板	☒ 涂料 / 墙砖 马赛克	☒ 水泥 / 地砖 马赛克	洗手池: ☒ 陶瓷 / 有机玻璃 座便器 / 蹲便器 / 小便器 浴缸 / 整体浴室 / 淋浴房 / 拖把池
阳台	☒ 涂料 / 铝扣板 PVC / 石膏板	☒ 涂料 / 墙砖 马赛克	☒ 水泥 / 地砖 / 木地板 / 马赛克	木质: ☒ 窗帘盒 / 门套 / 窗套 / 垭口 踢脚: ☒ 木 / 瓷砖 / 石材
室内楼梯	☒ 涂料 / 石膏板	☒ 涂料 / 壁纸	木地板 / 地砖	扶手: ☒ 木质 / 不锈钢 栏杆(板): ☒ 木质 / 金属 踢脚: ☒ 木 / 瓷砖 / 石材

☐是/☐否有未能进入部位, 处理办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况

供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)
安保系统	小区出入口 (车辆 / 入车) 管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共 2 部, 乘客电梯 部、载货电梯 部, 一层 户
小区内停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业公司管理: 收费:
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度

考 查 项 目		折 旧 程 度
结 构 部 分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整

实地查勘记录

报告编号:

装饰部分	外墙面	基本完好/	
	顶棚	基本完好/	
	内墙面	基本完好/	
	门窗	基本完好/	
	地面	基本完好/	
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/	
	电照	线路和各种照明装置基本完好/	
	特种设备	无 / 有:	
观察成新度:		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好	
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。 签字:  代 北京住居新选房地产经纪有限公司 签字:  日期: 2018年9月11日 日期:			
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。 签字:  签字: 日期: 2018年9月11日 日期:			