

1. 实地查勘基本情况

价值时点: 2018 年 11 月 20 日 实地查勘期: 2018 年 11 月 日~ 月 日

实地查勘人: 陈 萍

2. 估价对象基本情况

楼盘推广名: 润枫水尚

现状楼牌号:

房号:

3. 权益状况

建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书

抵押权: 未设定 / 已设定

抵押权人 贷款期限 权利价值

租赁权: 未设定 / 已设定

承租人 租赁期限

地役权: 未设定 / 已设定

拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序:

其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):

相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):

拍卖项目的标的额:

列入征收范围: 是 / 否

资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:

4. 区位状况

周边同类项目	华纺易城	珠江罗马嘉园
	汇成家园	
交通条件		
道路情况	道路名称: <u>十里堡中路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 <u>200</u> 米 道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米 道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米 道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米	
公共交通设施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____ 公交车站: 站名 <u>华纺易城小区</u> 线路 <u>运通121, 运通122</u> , 距小区 <u>北门</u> <u>370</u> 米 站名 <u>青年路口</u> 线路 <u>75, 126, 675, 682, 911</u> , 距小区 <u>东门</u> <u>500</u> 米 站名 _____ 线路 _____, 距小区 _____ 门 _____ 米 地铁: <u>6</u> 号线 <u>青年路</u> 站 (换乘站), 距估价对象 <u>600</u> 米 _____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米 _____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米	
其他	交通管制: 单行线 / 步行街等	
停车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /	
环境状况		
环境	自然环境 (绿化、水系): <u>八里庄绿无限公司, 十北公园, 润青湖</u> 人文环境 (文化、艺术、体育): <u>润青湖, 达美艺术中心, 体育运动馆</u> 一人员构成: 较多流动人/常住人口为主 一治安状况: 较差/一般/较好/良好	
	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠) 环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等) 电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔	

公共服务设施				
商业设施	购物中心/百货商场: 朝阳大悦城, 润悦商城			
	专业市场/农贸市场/批发市场: 金旭菜市场, 益民购物中心			
	超市/便利店: 华联生活超市, 卜蜂莲花, 首航超市			
医疗卫生	医院: 民航总医院, 北京东直门医院 卫生服务站:			
金融邮电	银行: 北京, 2 邮局/电话局:			
教育	高等院校: 中小学: 北京润丰学校, 同美园小学 幼儿园: 金博士幼儿园			
楼宇四至	东至: 青年路四里6号院 (A)		南至: 小V道路	
	西至: 13		北至: 12	
5. 实物状况				
小区内环境: 健身设施 / 庭院小品 / 雕塑 / 人造水景 / 其他: _____				
建筑类型: 板楼 (单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)				
外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板 1-__层__ (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行__工程)				
结构:		建成年代:		
房屋总层数 (填写实际楼层):		所在层次 (填写实际楼层): 地下有无采光井 / 采光窗		
共用装修	大堂: 顶棚:	↑	墙面: ↑	地面: ↑
	首层电梯间: 顶棚:	↑	墙面: 砖	地面: 砖
	本层电梯间: 顶棚:		墙面:	地面:
	楼梯间: 顶棚:	↑	墙面: 漆	地面: 砖
外门窗	户门: 防盗门 / 木门 / 外窗: 木窗 / 铁窗 / 塑钢窗 / 铝合金窗 /			

内门: 无 / 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 无框玻璃门				
单元类型: 平层 / 复式 / 错层 / 跃层		通风: 良好 / 一般 / 较差		朝向: 南 (东南)
采光: 有 / 无遮挡		层高 (结构净高/净层高): 米		
实际户型: 1 室 1 厅 1 厨 1 卫 储物间 阳台(封闭/开放)/开间				
是/否进行户型改造		原户型: 室 厅 厨 卫 储物间 阳台/开间		
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建: 无 4.13.14.				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / 空置 / 出租		实际用途: 住宅 / 办公 / 商业		
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
客厅 卧室	涂料 吊顶: 石膏板 / 木质 角线: 石膏 / 木质	涂料 / 壁纸 软包	水泥 / 地砖 木地板	木质: 窗帘盒 / 暖气罩 / 门套 / 窗套 踢脚: 木 / 瓷砖 / 石材 护墙角 / 壁柜 / 吊柜 / 入墙柜
厨房	涂料 / 铝扣板 PVC / 石膏板	涂料 / 墙砖 (全 / 墙裙) / 马赛克	水泥 / 地砖 马赛克	洗菜池: 陶瓷 / 不锈钢 简易橱柜 / 整体橱柜
卫生间	涂料 / 铝扣板 PVC / 石膏板	涂料 / 墙砖 马赛克	水泥 / 地砖 马赛克	洗手池: 陶瓷 / 有机玻璃 座便器 / 蹲便器 / 小便器 浴缸 / 整体浴室 / 淋浴房 / 拖把池
阳台	涂料 / 铝扣板 PVC / 石膏板	涂料 / 墙砖 马赛克	水泥 / 地砖 / 木地板 / 马赛克	木质: 窗帘盒 / 门套 / 窗套 / 垭口 踢脚: 木 / 瓷砖 / 石材
室内楼梯	涂料 / 石膏板	涂料 / 壁纸	木地板 / 地砖	扶手: 木质 / 不锈钢 栏杆(板): 木质 / 金属 踢脚: 木 / 瓷砖 / 石材

☐是/☐否有未能进入部位, 处理办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况

供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)
安保系统	小区出入口 (车辆/人车) 管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共 2 部, 乘客电梯 部、载货电梯 部, 一层 4 户
小区内停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业公司管理: 收费: 新
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度

考 查 项 目		折 旧 程 度
结 构 部 分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整

实地查勘记录

报告编号:

装饰部分	外墙面	基本完好/
	顶棚	基本完好/
	内墙面	基本完好/
	门窗	基本完好/
	地面	基本完好/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无 / 有:
观察成新度:		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。 签字:  签字: 日期: 2018.11.20 日期:		
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。 签字:  签字: 日期: 2018.11.20 日期:		

建成年代证明

位于 北京市朝阳区青年路西里5号院14号楼1层2单元102号 的
房地产建成于 2008 年。

特此证明。

签字（或盖章）：周建

2018 年 11 月 20 日

