

1. 实地查勘基本情况	
价值时点: 2020 年 8 月 24 日	实地查勘期: 2020 年 8 月 24 日~ 月 日
实地查勘人: 秦毅	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名: 七星北里, 逸林 , 孝行西里	
现状楼牌号:	房号:
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: 未设定 / 已设定	
抵押权人	贷款期限 权利价值
租赁权: 未设定 / 已设定	
承租人	租赁期限
地役权: 未设定 / 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序: _____	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
拍卖项目的标的额: _____ 列入征收范围: 是 / 否 资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料: _____	

4. 区 位 状 况

周 边 同 类 项 目	西仪佳园	光伏家园
	广元居	
交通条件		
道 路 情 况	道路名称: <u>七星北街</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米 道路名称: <u>仪成路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米 道路名称: <u>西尹路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米 道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米	
公 共 交 通 设 施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____ 公交车站: 站名 <u>西集村东口</u> 线路 <u>通13路</u> , 距小区 <u>南门</u> <u>300</u> 米 站名 <u>林屯村</u> 线路 <u>810.通39.通41</u> , 距小区 <u>南门</u> <u>300</u> 米 站名 _____ 线路 _____, 距小区 _____ 门 _____ 米 地铁: <u>8</u> 号线 <u>潞城</u> 站 (换乘站), 距估价对象 <u>15.4km</u> <u>9.1</u> 号线 <u>花庄</u> 站 (换乘站), 距估价对象 <u>17.1km</u> _____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米	
其他	交通管制: 单行线 / 步行街等	
停车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /	
环境状况		
环 境	自然环境 (绿化、水系): <u>潮白河樱花公园 (5.4km)</u> <u>潮白河</u> <u>潮白河中央公园 (7.3km)</u> <u>通州大运河森林公园 (14.7km)</u>	
	人文环境 (文化、艺术、体育): <u>北京现代音乐研修学院 (2.2km)</u> <u>北京工业大学嘉华学院 (18.9km)</u> <u>北京社会管理职业学院 (17.9km)</u>	
	一人员构成: 较多流动人/常住人口为主 一治安状况: 较差/一般/较好/良好	
环 境 污 染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)	
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)	
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔	

公共服务设施			
商业设施	购物中心/百货商场: <u>贵友大厦(云景东路店)(204km)</u> <u>长福天街购物中心(27.4km)</u>		
	专业市场/农贸市场/批发市场:		
	超市/便利店: <u>福德隆超市</u> <u>福兰德超市(西集店)</u> <u>天山超市</u>		
医疗卫生	医院: <u>北京市通州区西集卫生院</u>		
	卫生服务站: <u>西集村社区服务站</u> <u>岳上村社区服务站</u> <u>王上村社区服务站</u>		
金融邮电	银行: <u>中国邮政储蓄银行</u> <u>中国农业银行</u> <u>北京市农村商业银行</u>		
	邮局/电话局: <u>中国邮政</u>		
教育	高等院校:		
	中小学: <u>通州区西集中学</u> <u>西集镇中心小学</u> <u>大灰店小学</u>		
	幼儿园: <u>康翔艺术幼儿园</u> <u>北京市通州区西集镇西集中心幼儿园</u>		
楼宇四至	东至: <u>施工工地及绿化</u>	南至: <u>七星北街</u>	
	西至: <u>小区围墙及绿化</u>	北至: <u>西尹路</u>	
5. 实物状况			
小区内环境: 健身设施 / 庭院小品 / 雕塑 / 人造水景 / 其他: _____			
建筑类型: <u>板楼(单元式/通廊式)</u> / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅(独栋/双拼/联排/叠拼)			
外墙面装修: <u>清水砖墙</u> / <u>涂料</u> / <u>水刷石</u> / 干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板 1- <u> </u> 层 <u> </u> (材质) 墙裙 / 施工中(即将/正在进行 <u> </u> 工程)			
结构: <u>钢混</u>		建成年代: <u>2017 (物业说)</u>	
房屋总层数(填写实际楼层): <u>11~15层</u>		所在层次(填写实际楼层): <u> </u> 地下有无采光井 / 采光窗 <u> </u>	
共用装修	大堂: 顶棚: <u>涂料</u>	墙面: <u>墙砖</u>	地面: <u>地砖</u>
	首层电梯间: 顶棚: <u>涂料</u>	墙面: <u>墙砖</u>	地面: <u>地砖</u>
	本层电梯间: 顶棚: <u>涂料</u>	墙面: <u>墙砖</u>	地面: <u>地砖</u>
	楼梯间: 顶棚: <u>涂料</u>	墙面: <u>涂料</u>	地面: <u>水泥</u>
外门窗	户门: <u>防盗门</u> / <u>木门</u> /		
	外窗: <u>木窗</u> / <u>铁窗</u> / <u>塑钢窗</u> / <u>铝合金窗</u> /		

实地查勘记录

报告编号:

内门: 无 / 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 无框玻璃门				
单元类型: 平层 / 复式 / 错层 / 跃层		通风: 良好 / 一般 / 较差		朝向: 南北 / 东 / 西
采光: 有 / 无遮挡		层高 (结构净高/净层高):		
实际户型: 3 室 1 厅 1 厨 1 卫 1 储物间 1 阳台(封闭/开放)/开间		米		
是/否进行户型改造		原户型: ____ 室 ____ 厅 ____ 厨 ____ 卫 ____ 储物间 ____ 阳台/开间		
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / 空置 / 出租		实际用途: 住宅 / 办公 / 商业		
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
客厅 卧室	涂料 / 吊顶: 石膏板 / 木质 角线: 石膏/木质	涂料/壁纸 软包	水泥/地砖 木地板	木质: 窗帘盒/暖气罩/ 门套/窗套 踢脚: 木/瓷砖/石材 护墙角/壁柜/吊柜/入墙柜
厨房	涂料/铝扣板 PVC/石膏板	涂料/墙砖(全/墙裙)/马赛克 水泥	水泥/地砖 马赛克	洗菜池: 陶瓷/不锈钢 简易橱柜/ 整体橱柜
卫生间	涂料/铝扣板 PVC/石膏板	涂料/墙砖 马赛克 水泥	水泥/地砖 马赛克	洗手池: 陶瓷/有机玻璃 座便器/蹲便器/小便器 浴缸/整体浴室/淋浴房/拖把池
阳台	涂料/铝扣板 PVC/石膏板	涂料/墙砖 马赛克	水泥/地砖/ 木地板/马 赛克	木质: 窗帘盒/门套/窗套/ 垭口 踢脚: 木/瓷砖/石材
室内 楼梯	涂料/石膏板	涂料/壁纸	木地板/地 砖	扶手: 木质/不锈钢 栏杆(板): 木质/金属 踢脚: 木/瓷砖/石材

☐是/☐否有未能进入部位, 处理办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况


供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)
安保系统	小区出入口 (车辆/人车) 管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共 1 部, 乘客电梯 部、载货电梯 部, 一层 2 户
小区内停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业公司管理: 收费:
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度

考 查 项 目		折 旧 程 度
结 构 部 分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整

实地查勘记录

报告编号:

装饰部分	外墙面	基本完好/
	顶棚	基本完好/
	内墙面	基本完好/
	门窗	基本完好/
	地面	基本完好/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无/有:
观察成新度: 80%		内部装修及维护情况: 毛坯/较差 / 一般 / 较好
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。 签字: _____ 签字: _____ 日期: _____ 日期: _____		
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。 签字:  签字: _____ 日期: 2020.8.24. 日期: _____		

建成年代证明

位于_____的

房地产建成于 2017 年。
(三个地块) 物业说

特此证明。

签字（或盖章）：

年 月 日

1506套 < 七星北里 ~~785~~ 10套出售, 尚未入住
孝行西里 ~~785~~ (5号楼1单元)