附表：雄安新区房屋征迁评估结果通知单

调查编号	010211-81-0003			康正（雄县）2024评字第3号-李林庄村-1-4			
被征收人	李栓女		房屋坐落		雄县李林庄村		
房屋重置成新价							
房号	建筑面积（㎡）	单价（元/㎡）	总价（元）	房号	建筑面积（㎡）	单价（元/㎡）	总价（元）
F1	159.92	1617	258591	F2	44.28	1368	60575
F3	45.18	1451	65556				
建筑面积小计（㎡）		249.38		房屋重置成新价小计（元）		384722	
附属物补偿价值							
类别名称	数量	单位	金额（元）	类别名称	数量	单位	金额（元）
大门	8.40	㎡	1512	影壁	13.32	㎡	4795
砖墙	30.28	㎡	7855	广场砖、彩砖地面	116.48	㎡	6989
水泥地面	31.60	㎡	1580	平砖地面	153.00	㎡	3825
太阳能	1.00	台	1000	空调	3.00	台	1200
宽带	1.00	条	100	有线电视	1.00	条	100
台阶	21.96	㎡	7686	火炕	1.00	个	1000
水泥、水磨石平台	39.48	㎡	7106	水池	1.00	㎥	150
太阳能路灯	12.00	根	3720	不锈钢水箱	1.00	个	600
渗水井	1.00	个	600	P1	15.73	㎡	787
				附属物补偿价值小计（元）		50605	
征收补偿价值合计（元）		435327		大写金额（元）	肆拾叁万伍仟叁佰贰拾柒元整		

附表：雄安新区房屋征迁评估结果通知单

调查编号	010221-58-0027			康正（雄县）2024评字第3号-李林庄村-1-13			
被征收人	王虎刚		房屋坐落	雄县李林庄村			
房屋重置成新价							
房号	建筑面积（㎡）	单价（元/㎡）	总价（元）	房号	建筑面积（㎡）	单价（元/㎡）	总价（元）
F1	79.19	1291	102234	F2	42.42	915	38814
建筑面积小计（㎡）		121.61		房屋重置成新价小计（元）		141048	
附属物补偿价值							
类别名称	数量	单位	金额（元）	类别名称	数量	单位	金额（元）
砖墙	6.44	㎡	1546	水泥地面	154.24	㎡	7712
简易厕所	1.00	个	600	空调	2.00	台	800
监控摄像头	6.00	个	1200	台阶	7.50	㎡	2625
渗水井	1.00	个	600	化粪池	1.00	个	400
手动卷帘门	62.70	㎡	12540	护坡	9.10	㎡	1092
铁丝网围挡	47.00	㎡	940	黄杨	43.20	㎡	3888
广告牌	45.50	㎡	3780	P1	14.23	㎡	1079
				附属物补偿价值小计（元）		38802	
征收补偿价值合计（元）		179850		大写金额（元）	壹拾柒万玖仟捌佰伍拾元整		

附表：雄安新区房屋征迁评估结果通知单

调查编号	010221-32-0002			康正（雄县）2024评字第3号-李林庄村-2-3			
被征收人	李赶强		房屋坐落		雄县李林庄村		
房屋重置成新价							
房号	建筑面积（㎡）	单价（元/㎡）	总价（元）	房号	建筑面积（㎡）	单价（元/㎡）	总价（元）
F1	141.18	1591	224617	Y1	20.65	364	7517
建筑面积小计（㎡）		161.83		房屋重置成新价小计（元）		232134	
附属物补偿价值							
类别名称	数量	单位	金额（元）	类别名称	数量	单位	金额（元）
大门	15.18	㎡	1214	砖墙	63.33	㎡	11995
广场砖、彩砖地面	173.31	㎡	10399	水泥地面	24.60	㎡	1230
平砖地面	57.40	㎡	1435	太阳能	1.00	台	1000
空调	2.00	台	800	宽带	2.00	条	200
监控摄像头	4.00	个	800	台阶	5.27	㎡	1845
渗水井	2.00	个	1200	火炕	2.00	个	2000
化粪池	2.00	个	800	水泥、水磨石平台	63.68	㎡	11462
竖砖地面	6.72	㎡	302	C2	8.11	㎡	1768
P2	2.31	㎡	438	门垛	2.00	对	2416
				附属物补偿价值小计（元）		51304	
征收补偿价值合计（元）		283438		大写金额（元）	贰拾捌万叁仟肆佰叁拾捌元整		

附表：雄安新区房屋征迁评估结果通知单

调查编号	010221-80-0005			康正（雄县）2024评字第3号-李林庄村-2-5			
被征收人	李二立		房屋坐落		雄县李林庄村		
房屋重置成新价							
房号	建筑面积（㎡）	单价（元/㎡）	总价（元）	房号	建筑面积（㎡）	单价（元/㎡）	总价（元）
F1	111.77	1608	179726	Y1	33.55	305	10233
建筑面积小计（㎡）		145.32		房屋重置成新价小计（元）		189959	
附属物补偿价值							
类别名称	数量	单位	金额（元）	类别名称	数量	单位	金额（元）
大门	11.70	㎡	936	砖墙	45.00	㎡	8100
平砖地面	186.75	㎡	4669	宽带	1.00	条	100
空调	1.00	台	400	台阶	9.00	㎡	3150
渗水井	1.00	个	600	化粪池	1.00	个	400
水泥、水磨石平台	29.70	㎡	5346	窝	1.00	个	150
材树	21.00	棵	1310	果树	6.00	棵	450
香椿树	5.00	棵	770	C1	4.27	㎡	737
水泥池	1.00	个	80				
				附属物补偿价值小计（元）		27198	
征收补偿价值合计（元）		217157		大写金额（元）	贰拾壹万柒仟壹佰伍拾柒元整		

附表：雄安新区房屋征迁评估结果通知单

调查编号	010221-88-0006			康正（雄县）2024评字第3号-李林庄村-3-6			
被征收人	李立强		房屋坐落		雄县李林庄村		
房屋重置成新价							
房号	建筑面积（㎡）	单价（元/㎡）	总价（元）	房号	建筑面积（㎡）	单价（元/㎡）	总价（元）
F1	74.13	1108	82136	Y1	24.88	663	16495
F2	72.80	985	71708				
建筑面积小计（㎡）		171.81		房屋重置成新价小计（元）		170339	
附属物补偿价值							
类别名称	数量	单位	金额（元）	类别名称	数量	单位	金额（元）
大门	12.89	㎡	1031	平砖地面	280.43	㎡	7011
水磨石	69.92	㎡	3496	太阳能	1.00	台	1000
空调	1.00	台	400	宽带	1.00	条	100
彩钢单板围挡	18.80	㎡	658	渗水井	1.00	个	600
P1	34.18	㎡	2262	果树	6.00	棵	300
不锈钢水箱	1.00	个	600	影壁	11.86	㎡	4388
砖墙	71.11	㎡	10234	火炕	1.00	个	1000
灶台	1.00	个	300	简易厕所	2.00	个	1200
P2	40.46	㎡	13982	门垛	1.00	对	960
				附属物补偿价值小计（元）		49522	
征收补偿价值合计（元）		219861		大写金额（元）	贰拾壹万玖仟捌佰陆拾壹元整		