

1. 实地查勘基本情况

价值时点: 202 年 月 日 实地查勘期: 202 年 7 月 1 日 ~ 月 日

实地查勘人:

2. 估价对象基本情况

楼盘推广名: 通州富力中心(富力号)

现状楼牌号: 江米店街1号院2号楼-

房号:

3. 权益状况

建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书

抵押权: 未设定 / 已设定

抵押权人 贷款期限 权利价值

租赁权: 未设定 / 已设定

承租人 租赁期限

地役权: 未设定 / 已设定

拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序:

其他情况(是否未达到法律法规规定的转让条件等):

相邻关系的限制(相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):

拍卖项目的标的额:

列入征收范围: 是 / 否

资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:

4. 区 位 状 况	
周 边 同 类 项 目	合景中心
	复地金融中心
交通条件	
道 路 情 况	道路名称: 江米店街(南) 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米
	道路名称: 复兴河北路(南) 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米
	道路名称: 赵登禹大街(西南) 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米
	道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米
公 共 交 通 设 施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____
	公交车站: 站名 咸大广场 线路 T18, 距小区_____门_____米
	站名 地铁北运河西 线路 T18、744, 距小区_____门_____米
	站名 上营村 线路 7107、T18, 距小区_____门_____米
	地铁: 6 号线 北运河西 站 (换乘站), 距估价对象 400 米
	_____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米
其他	交通管制: 单行线 / 步行街等
停车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /
环境状况	
环 境	自然环境 (绿化、水系): 北运河、通州运河公园
	人文环境 (文化、艺术、体育): 运河奥体公园体育场
	一人员构成: 较多流动人/常住人口为主 一治安状况: 较差/一般/较好/良好
环 境 污 染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔



公共服务设施			
商业设施	购物中心/百货商场: 北京华联武表购物中心		
	专业市场/农贸市场/批发市场:		
	超市/便利店: 华联生活超市、京客隆		
医疗卫生	医院: 北京京通医院、通州妇幼保健院、北京运河中医医院		
	卫生服务站: 中仓街道南街社区卫生服务站		
金融邮电	银行: 广发银行、兴业银行、工商银行		
	邮局/电话局:		
教育	高等院校:		
	中小学: 通州区芙蓉小学、北京第二中学(通州校区)、云桥中学		
	幼儿园: 通州铭珠幼儿园		
楼宇四至	东至: 江米店街 (东南)	南至: 赵登禹大街 (东西南)	
	西至: 成大街(在建) (西北)	北至: 源河北路 (东北)	
5. 实物状况			
所属项目或楼宇经营业态: 集贸市场			
综合体 / 购物中心 / 百货商场 / 专业市场 / 商务配套 / 生活配套			
房地产档次: 高档 / 中高档 / 中档 / 中低档 / 低档			
建筑类型: 板楼 (单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)			
外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板			
1-___层___ (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行___工程)			
入驻行业:		人流量:	
结构:	建成年代:	实际楼层/总楼层:	
共用装修	大堂: 顶棚: 涂		墙面: 墙纸、墙砖 地面: 地砖、地毯
	首层电梯间: 顶棚:		墙面: 地面:
	本层电梯间: 顶棚:		墙面: 地面:
	楼梯间: 顶棚: 涂		墙面: 涂 地面: 地砖

外 门窗	户门: 玻璃门 / 卷帘门 / 外窗: 铝合金窗 / <u>塑钢窗</u> /			
内门: 无 / <u>木门</u> / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 玻璃门 / 防盗门				
单元类型: <u>平层</u> / 复式 / 错层 / 跃层			平面布局:	
层高 (结构净高/净层高): <u>4.2</u> 米			临街宽度:	
可视性:			遮挡物:	
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在 <u>违章</u> 新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / 自营 / 出租 / <u>空置</u>			实际用途: 商业 / 办公 / 住宅	
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
<u>二</u>	<u>漆</u>	<u>漆</u>	<u>水泥</u>	

实地查勘记录

报告编号:

部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
☐ 是/ ☐ 否有未能进入部位, 处理办法:				
负责人签字:				
基础设施及设备情况				
供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水			
排水系统	市政管网排水 / 地面排水			
供电系统	市政供电			
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调			
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无			
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调 户内自装			
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)			
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置			
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)			
安保系统	楼宇出入口管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁			
电梯	无 / 共 2 部 乘客电梯 2 部、载货电梯 部、消防电梯 部、自动扶梯 部			
楼宇停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库			
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业管理: 收费: 15			
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)			

房屋折旧程度		
考查项目	折旧程度	
结构部分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整
装饰部分	外墙面	基本完整/
	顶棚	基本完整/
	内墙面	基本完整/
	门窗	基本完整/
	地面	基本完整/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无 / 有:
观察成新度:		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字:  签字: _____ 日期: 2013.7.13 日期: _____		
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字:  签字: _____ 日期: 2013.7.13 日期: _____		