

1. 实地查勘基本情况	
价值时点: 2018 年 12 月 5 日	实地查勘期: 201 年 月 日 ~ 月 日
实地查勘人: 陈. 刘英杉	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名: 清景园	
现状楼牌号: 44	房号:
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: 未设定 / 已设定	
抵押权人	贷款期限 权利价值
租赁权: 未设定 / 已设定	
承租人	租赁期限
地役权: 未设定 / 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序:	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
拍卖项目的标的额:	
列入征收范围: 是 / 否	
资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:	

公共服务设施			
商业设施	购物中心/百货商场:		
	专业市场/农贸市场/批发市场:		
	超市/便利店:		
医疗卫生	医院:		
	卫生服务站:		
金融邮电	银行:		
	邮局/电话局:		
教育	高等院校:		
	中小学:		
	幼儿园:		
楼宇四至	东至: 永泰庄西路	南至: 龙岗路	
	西至: 3#	北至: 5# 小区绿化	
5. 实物状况			
小区内环境: 健身设施 / 庭院小品 / 雕塑 / 人造水景 / 其他: _____			
建筑类型: ☒ 板楼 (单元式 / ^{L型} 通廊式) / ☐ 塔楼 / ☐ 板塔结合 / ☐ 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)			
外墙面装修: 清水砖墙 / ☒ 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板 1-__层__ (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行____工程)			
结构:		建成年代:	
房屋总层数 (填写实际楼层):		所在层次 (填写实际楼层): 地下有无采光井 / 采光窗	
共用装修	大堂: 顶棚: 漆	墙面: 漆、砖	地面: 砖
	首层电梯间: 顶棚: 漆	墙面: 漆、砖	地面: 砖
	本层电梯间: 顶棚: 漆	墙面: 漆	地面: 砖
	楼梯间: 顶棚: 漆	墙面: 漆	地面: 水泥
外门窗	户门: ☒ 防盗门 / 木门 /		
	外窗: 木窗 / 铁窗 / ☒ 塑钢窗 / 铝合金窗 /		

实地查勘记录

报告编号:

内门: 无 / ☒ 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 无框玻璃门

单元类型: ☒ 平层 / 复式 / 错层 / 跃层

采光: 有 / 无遮挡

通风: 良好 / 一般 / 较差

朝向: ☒ 东 ☒ 西 米

实际户型: ☒ 二室 ☒ 厅 ☒ 厨 ☒ 卫 ☒ 储物间 ☒ 阳台(封闭/开放)/开间

层高(结构净高/净层高):

是/否进行户型改造

原户型: ☒ 二室 ☒ 厅 ☒ 厨 ☒ 卫 ☒ 储物间 ☒ 阳台/开间

核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建:

是否赠送院落 / 露台 / 地下室:

使用状况: 自用 / 空置 / 出租

实际用途: ☒ 住宅 / 办公 / 商业

室内装修情况

部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
客厅 卧室	涂料 吊顶: ☒ 石膏板 / 木质 角线: ☒ 石膏 / 木质	涂料/壁纸 软包	水泥/地砖 木地板	木质: ☒ 窗帘盒/暖气罩/门 套/窗套 踢脚: 木/ ☒ 瓷砖/石材 护墙角/壁柜/吊柜/入墙柜
厨房	涂料/铝扣板 PVC/石膏板	涂料/墙砖(全 /墙裙)/马赛 克	水泥/地砖 马赛克	洗菜池: 陶瓷/ ☒ 不锈钢 简易橱柜/整体橱柜
卫生间	涂料/铝扣板 PVC/石膏板	涂料/墙砖 马赛克	水泥/地砖 马赛克	洗手池: 陶瓷/有机玻璃 座便器/蹲便器/小便器 浴缸/整体浴室/淋浴房/拖 把池
阳台	涂料/铝扣板 PVC/石膏板	涂料/墙砖 马赛克	水泥/地砖/ 木地板/马 赛克	木质: ☒ 窗帘盒/ ☒ 门套/窗套/ 垭口 踢脚: 木/ ☒ 瓷砖/石材
内 梯	涂料/石膏板	涂料/壁纸	木地板/地 砖	扶手: 木质/不锈钢 栏杆(板): 木质/金属 踢脚: 木/瓷砖/石材

实地查勘记录

报告编号:

☐是/☐否有未能进入部位, 处理办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况

供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)
安保系统	小区出入口 (车辆/人车) 管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共____部, 乘客电梯 2 部、载货电梯____部, 一层____户
小区内停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业公司管理: _____ 收费: _____
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度

考 查 项 目		折 旧 程 度
结 构 部 分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整

实地查勘记录

报告编号:

装饰部分	外墙面	基本完好/
	顶棚	基本完好/
	内墙面	基本完好/
	门窗	基本完好/
	地面	基本完好/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无 / 有:

观察成新度:

内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好

请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。

签字: 杨晓军代伟

签字: 张翠薇

日期: 2018.12.5

日期: 2018.12.5

请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。

签字:

签字:

日期:

日期:

建成年代证明

位于_____的

房地产建成于 2007 年。

特此证明。

签字（或盖章）：

杨晓华 2018
[Signature]

2018年12月5日