

2017-1-1025

朗裕国际

现场勘查记录表

报告编号:

1、现场勘察

现场勘察人: 钟 勇

日期: 2017 年 11 月 9 日

现场勘查联系人:

现场勘查接待人:

1-1 资料收集

权属资料审核原件: ☐ 是 / ☒ 否

出正式报告时仍无法审核原件, 需注明理由及处理办法并有项目负责人签字确认

项目负责人确认: _____

他项权利状况:

☐ 有 / ☒ 无 抵押情况:☒ 有 / ☐ 无 租赁情况:☐ 有 / ☒ 无 查封情况:☐ 其他:现场获取资料情况: ☐ 齐 / ☐ 不齐

需补充资料 (或附资料清单详细记录资料收取情况):

1-2 现场勘查记录

所在街道 (工业园区) 名称:

现状楼牌号 (坐落):

☐ 是 / ☐ 否 与证载坐落一致

估价对象类型:

☐ 土地使用权 范围:☐ 在建工程 范围:☒ 现房 范围:建设用地使用权
性质:☒ 出让 范围:☐ 划拨 范围:☐ 国家租赁 范围:☐ 授权经营 范围:☐ 作价入股 范围:

房屋性质:

☒ 商品房: 范围:☐ 保障房: ☐ 公租房 范围:☐ 廉租房 范围:☐ 两限房 范围:☐ 经适房 范围:☐ 回迁房 范围:☐ 其他: _____ 范围:

现场勘查记录表

报告编号:

建设内容（用途）	☐ 居住 证载： 实际： 品质： 经营模式： ☐ 自用/自营： ☐ 销售 价格（拟/签）： ☐ 租赁 价格（拟/签）： ☐ 商业 证载： 实际： 业态： 经营模式： ☐ 自用/自营： ☐ 销售 价格（拟/签）： ☐ 租赁 价格（拟/签）： ☒ 综合 证载： 实际： 写字楼等级： 经营模式： ☐ 自用/自营： ☐ 销售 价格（拟/签）： ☐ 租赁 价格（拟/签）： ☐ 工业 证载： 实际： 产业类型： 经营模式： ☐ 自用/自营： ☐ 销售 价格（拟/签）： ☐ 租赁 价格（拟/签）： ☐ 其他 证载： 实际： 经营模式： ☐ 自用/自营： ☐ 销售 价格（拟/签）： ☐ 租赁 价格（拟/签）：
----------	--

现场勘查记录表

报告编号:

建设概况
(项目整体)

平整情况: ☐是 ☐否 (不具备施工条件):

开工时间:

建设工期:

工程进度: ☐基础工程:

☐主体结构:

☐结构封顶: ☐一次结构封顶

☐二次结构封顶

☐外装修

☐内装修

建成时间 (竣工时间):

交付标准 (装修): ☐毛坯 ☐简装 ☐普装 ☐精装

详细内容填写至 '建造及装修标准'

建筑类型:

☐住宅: 总层数:

板楼: ☐单元式 ☐连廊式

塔楼: ☐点塔 ☐板塔 ☐大塔

别墅: ☐独栋 ☐联排 ☐双拼 ☐叠拼

☐办公: 总层数 (高度):

☐商业: ☐底商 ☐住宅 ☐办公

位置 (楼层):

☐独立商业楼 总层数:

☐工业: ☐标准厂房 总层数: 高度: 跨度:

☐特殊厂房 总层数: 高度: 跨度:

☐办公楼 总层数:

☐配套办公楼 总层数:

☐其他配套用房 总层数:

☐是 / ☐否具有内部绿化、景观设计:

报告编号:

4

现场勘查记录表

报告编号:

周边道路情况, _____ 公里范围内 (一般为 2 公里)

☐ 高速路: _____ 条

☐ 快速路: _____ 条

☐ 主干道: _____ 条

☐ 次干道: _____ 条

☐ 支路: _____ 条

名称

距离

交通管制

广安门外大街

97m

千帕口南街

113

公共交通情况, _____ 公里范围内 (一般为 1 公里)

公共交通线路有 _____ 条, 地铁有 _____ 条, 轻轨有 _____ 条

线路名称

站点

距离

6-38. 42. 45

正官营

263m

227

红庙街

267m

其他交通枢纽:

长途车站:

距离:

火车站: 北京西站

距离: 1.8km

机场:

距离:

码头:

距离:

停车情况:

项目停车位: ☐ 租赁车位 ☐ 产权车位 车位面积: _____

地上: 数量 _____; 临时停车收费 _____; 月租收费 _____

地下: 数量 _____; 临时停车收费 _____; 月租收费 _____

产权车位售价: _____ 管理费: _____

周边公共停车场位:

☐ 路边停车位 距离: _____ 数量: _____ 收费 _____

☐ 停车场 距离: _____ 数量: _____ 收费 _____

☐ 停车楼 距离: _____ 数量: _____ 收费 _____

现场勘查记录表

报告编号:

公共配套设施, _____ 公里范围内 (一般为 1~2 公里)

名称	距离	名称	距离
☐ 银行: 中国银行 (湖湾国际行) 63m		☐ 邮局:	
工商银行 (湖湾国际行) 146m			
☐ 商场: 华联商场 304m		☐ 餐饮:	
天和商场 25m			
☐ 超市: 天和超市 21m		☐ 商业中心:	
恒天超市 392m			
☐ 学校: 第十四中学 277m		☐ 公园: 广安门外城市森林公园 911m	
西城区椿树馆小学 444m		海润公园 904m	

其他外部环境因素:

☐ 水系 (质量):

☐ 绿化 (质量):

☐ 信号塔:

☐ 噪音源:

居住人群 (职业、收入、文化水平):

人员构成: ☐ 较多流动人口 / ☐ 常住人口为主

其他:

医院: 北京市西城区白云路医院 27m

广外下街社区卫生站 373m

现场勘查记录表

报告编号:

周边同类项目, _____ 公里范围内 (一般为 1~2 公里)

居住 (社区规模、社区配套完善程度、入住率):

☐ 居住区 居住项目数量: _____ 名称: _____

☐ 非居住区 区域主要项目类型: _____

居住项目数量: _____ 名称: _____

商业 (规模、人流量、消费人群构成、业态种类):

☐ 商业区 主要项目: _____

☐ 居住区商业 商业类型: _____ 规模: _____

☐ 商业稀疏

☐ 零星或偶见

办公 (规模及数量):

☐ 办公区 主要项目: _____

甲级写字楼数量 (比例): _____

☒ 办公与居住比例相当

主要项目: 高新大厦. 广厦大厦. 移动创新大厦.

甲级写字楼数量: _____

☐ 区域内无甲级写字楼 项目名称: _____

☐ 居住区、偶见有商务楼 项目名称: _____

工业:

☐ 工业园区 园区内主要产业类型: _____

☐ 是/ ☐ 否 与园区产业主要类型一致

同类企业数量: _____ ; 名称: _____

☐ 非工业园区 区域主要项目类型: _____

☐ 是/ ☐ 否 有与项目产业类型一致的企业

同类企业数量: _____ ; 名称: _____

现场勘查记录表

号: 报告编号:

标准维修及建造

各用途分布:

[illegible]

现场勘查记录表

报告编号:

部位名称	外墙/结构	天棚	内墙	地面	门	窗	附属设施
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
使用及维护情况	☐ 是 / ☐ 否 存在折损情况: ☐ 是 / ☐ 否 进行大修、加固、重新装修:						
电梯	客: _____部 品牌: _____; 货: _____部 品牌: _____; 扶梯: _____部 品牌: _____						
物业管理	公司名称: ☐ 是/ ☐ 否为封闭式管理 资质等级:						

