

1. 实地查勘基本情况	
价值时点: 202 年 月 日	实地查勘期: 202 <u>6</u> 年 <u>4</u> 月 <u>1</u> 日 ~ 月 日
实地查勘人: <u>黄英、陈颖</u>	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名: <u>合景香悦四季</u>	
现状楼牌号:	房号:
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: 未设定 / 已设定	
抵押权人	贷款期限 权利价值
租赁权: 未设定 / 已设定	
承租人	租赁期限
地役权: 未设定 / 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序: _____	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
<p><u>拍卖项目的标的额:</u></p> <p>列入征收范围: 是 / 否</p> <p>资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:</p>	

4. 区位状况	
周边同类项目	顺悦家园
	中铁花溪渡
	泰和家园
交通条件	
道路情况	道路名称: <u>顺恒大街(南)</u> 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米
	道路名称: <u>站前北路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米
	道路名称: <u>顺兴街</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米
	道路名称: <u>通顺路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米
公共交通设施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____
	公交车站: 站名 <u>顺兴街</u> 线路 <u>855, 402, 顺3, 顺5</u> , 距小区 <u>75</u> 门 _____ 米
	站名 <u>顺恒大街</u> 线路 <u>855, 顺3, 顺5, 顺7</u> , 距小区 _____ 门 _____ 米
	站名 _____ 线路 _____, 距小区 _____ 门 _____ 米
	地铁: _____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米
_____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米	
_____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米	
其他	交通管制: 单行线 / 步行街等
停车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /
环境状况	
环境	自然环境 (绿化、水系): <u>马坡新城城市森林公园, 荆馨公园</u>
	人文环境 (文化、艺术、体育): 一人员构成: 较多流动人/常住人口为主 一治安状况: 较差/一般/较好/良好
环境污染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔

公共服务设施			
商业设施	购物中心/百货商场: 鲁能美丽汇购物中心.		
	专业市场/农贸市场/批发市场: 超市/便利店: 物美超市. 小马鲜生 顺景生鲜超市.		
医疗卫生	医院: 北京中医医院(顺义医院)		
	卫生服务站: 顺义区马坡镇卫生院.		
金融邮电	银行: 中国邮政储蓄银行. 中国建设银行. 北京银行		
	邮局/电话局:		
教育	高等院校:		
	中小学: 首师大附属实验小学. 马坡小学.		
	幼儿园: 香悦四季幼儿园.		
楼宇四至	东至: 乾安路 (通顺路)	南至: 顺兴大街	
	西至: 站前北街 (乾安路)	北至: 顺兴街.	
5. 实物状况			
所属项目或楼宇经营业态: 综合体 / 购物中心 / 百货商场 / 专业市场 / 商务配套 / 生活配套			
房地产档次: 高档 / 中高档 / 中档 / 中低档 / 低档			
建筑类型: 板楼 (单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)			
外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石. 干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板 1-__层__ (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行__工程)			
入驻行业: 餐饮. 美甲. 健身. 培训		人流量:	
结构:	建成年代: 2014.	实际楼层/总楼层: 2	
共用装修	大堂: 顶棚:	墙面:	地面:
	首层电梯间: 顶棚:	墙面:	地面:
	本层电梯间: 顶棚:	墙面:	地面:
	楼梯间: 顶棚:	墙面:	地面:

外门窗	户门: 玻璃门 / 卷帘门 / 外窗: 铝合金窗 / 塑钢窗 /			
内门: 无 / 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 玻璃门 / 防盗门				
单元类型: <input checked="" type="checkbox"/> 平层 / <input type="checkbox"/> 复式 / <input type="checkbox"/> 错层 / <input type="checkbox"/> 跃层			平面布局:	
层高 (结构净高/净层高):			米	临街宽度:
可视性:			遮挡物:	
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / 自营 / 出租 / 空置			实际用途: 商业 / 办公 / 住宅	
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
商业	涂	涂	水泥	3.85m · 仓储
车位	涂	涂	水泥	宽2.59 · 高2.77
↳ 位于6号楼单元出口, 现状有2个墩子(物业设置)				



无燃气
无上下水

通南
储物

实地查勘记录

报告编号:

部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否有未能进入部位, 处理办法:				
负责人签字:				
基础设施及设备情况				
供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24小时) 供应热水			
排水系统	市政管网排水 / 地面排水 后面一排无上下水			
供电系统	市政供电			
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调 热风和			
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / <input checked="" type="checkbox"/> 无			
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调			
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)			
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置			
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)			
安保系统	楼宇出入口管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁			
电梯	无 / 共 <u>3</u> 部 东西各有一个出入口, 西也2个电梯, 1个货运 乘客电梯 <u> </u> 部、载货电梯 <u> </u> 部、消防电梯 <u> </u> 部、自动扶梯 <u> </u> 部			
楼宇停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库			
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业公司管理: <u> </u> 收费: <u> </u>			
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)			

房屋折旧程度		
考查项目	折旧程度	
结构部分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整
装饰部分	外墙面	基本完整/
	顶棚	基本完整/
	内墙面	基本完整/
	门窗	基本完整/
	地面	基本完整/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无 / 有:
观察成新度:		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好
<p>请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>签字: </p> <p>日期: 2026.4.1</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>签字: </p> <p>日期: 2026.4.1</p> </div> </div>		
<p>请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。</p> <p>签字: _____ 签字: _____</p> <p>日期: _____ 日期: _____</p>		