

1. 实地查勘基本情况	
价值时点: 2024年8月13日	实地查勘期: 2024年8月13日~ 月 日
实地查勘人: 高、黄	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名:	
现状楼牌号: 赵董路26.28号	房号:
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: 未设定 / 已设定	
抵押权人	贷款期限 权利价值
租赁权: 未设定 / 已设定	
承租人	租赁期限
地役权: 未设定 / 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序:	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
拍卖项目的标的额: 列入征收范围: 是 / 否 资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:	

4. 区 位 状 况

周 边 同 类 项 目		
交通条件		
道 路 情 况	道路名称: <u>赵王路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米	
	道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米	
	道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米	
	道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米	
公 共 交 通 设 施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____	
	公交车站: 站名 <u>赵王路北口</u> 线路 <u>41、夜36</u> , 距小区____门____米	
	站名 <u>宝平胡同</u> 线路 <u>7.47</u> , 距小区____门____米	
	站名 <u>新开胡同</u> 线路 <u>7.105、111</u> , 距小区____门____米	
	地铁: <u>4</u> 号线 <u>新街口</u> 站 (换乘站), 距估价对象_____米	
	<u>4.6.19</u> 号线 <u>平安里</u> 站 (换乘站), 距估价对象_____米	
	_____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象_____米	
其他	交通管制: 单行线 / 步行街等	
停车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /	
环境状况		
环 境	自然环境 (绿化、水系): <u>官园公园 什刹海公园 后海公园</u>	
	人文环境 (文化、艺术、体育): <u>恭王府 普庆寺 护国寺 正源清真寺</u>	
	—人员构成: 较多流动人/常住人口为主	
	—治安状况: 较差/一般/较好/良好	
环 境 污 染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)	
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)	
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔	

公共服务设施			
商业设施	购物中心/百货商场: <u>新街口百货、物美MALL 万特购物中心.</u>		
	专业市场/农贸市场/批发市场:		
	超市/便利店: <u>物美、超市发.</u>		
医疗卫生	医院: <u>西城区平安医院、北京按摩医院、北京积水潭医院、北京大学第一医院.</u>		
	卫生服务站: <u>赵登禹路社区卫生服务站</u>		
金融邮电	银行: <u>北京银行、农业银行、工商银行 邮储银行.</u>		
	邮局/电话局:		
教育	高等院校:		
	中小学: <u>北京三十五中、志成小学、北京市正泽学校、北京市三中、黄城根小学.</u>		
	幼儿园: <u>西城区曙光幼儿园、幸福泉幼儿园、西城区广银河艺术幼儿园.</u>		
楼宇四至	东至: <u>现状房屋</u>	南至: <u>30号</u>	
	西至: <u>现状房屋 赵登禹路</u>	北至: <u>24号</u>	
5. 实物状况			
所属项目或楼宇经营业态:			
综合体 / 购物中心 / 百货商场 / 专业市场 / 商务配套 / 生活配套 ☒			
房地产档次: 高档 / 中高档 / 中档 / 中低档 / 低档			
建筑类型: 板楼 (单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)			
外墙面装修: 清水砖墙 ☒ / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板			
1-__层__ (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行__工程)			
入驻行业:		人流量: <u>一般.</u>	
结构: <u>混合</u>	建成年代: <u>192001</u>	实际楼层/总楼层: <u>12/12</u>	
共用装修	大堂: 顶棚:	墙面:	地面:
	首层电梯间: 顶棚:	墙面:	地面:
	本层电梯间: 顶棚:	墙面:	地面:
	楼梯间: 顶棚: <u>砖</u>	墙面: <u>壁纸</u>	地面: <u>砖 不锈钢扶手</u>

外门窗	户门: 玻璃门 / 卷帘门 / <u>铝合金门</u> 外窗: <u>铝合金窗</u> / 塑钢窗 /			
内门: 无 / <u>木门</u> / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 玻璃门 / 防盗门				
单元类型: <u>平层</u> / 复式 / 错层 / 跃层			平面布局:	
层高 (结构净高/净层高): <u>2.9m/2.6m</u> 米 <u>吊上</u> <u>下</u>			临街宽度: <u>9.34+0.24x2</u>	
可视性: <u>2F: 2.7m</u>			遮挡物: <u>无</u>	
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / 自营 / 出租 / <u>空置</u>			实际用途: 商业 / 办公 / 住宅	
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
前厅	<u>木质吊顶</u>	<u>壁纸</u>	<u>地砖</u>	<u>瓷磚踢脚、木门套</u>
室	<u>石膏</u>	<u>壁布</u>	<u>砖</u>	<u>0</u>
储	<u>涂</u>	<u>涂</u>	<u>砖</u>	
卫	<u>石膏</u>	<u>砖</u>	<u>砖</u>	<u>蹲便、洗手池</u>

实地查勘记录

报告编号:

部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
☐ 是/ ☐ 否有未能进入部位, 处理办法:				
负责人签字:				
基础设施及设备情况				
供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水			
排水系统	市政管网排水 / 地面排水			
供电系统	市政供电			
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调			
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无			
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调			
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)			
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置			
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)			
安保系统	楼宇出入口管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁			
电梯	无 / 共____部 乘客电梯____部、载货电梯____部、消防电梯____部、自动扶梯____部			
楼宇停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库			
物业管理	无 / 单位自管 / 居委会管理 / 物业公司管理: _____ 收费: _____			
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)			

房屋折旧程度		
考查项目		折旧程度
结构部分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整
装饰部分	外墙面	基本完整/ 有破损.
	顶棚	基本完整/
	内墙面	基本完整/
	门窗	基本完整/
	地面	基本完整/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无 / 有:
观察成新度:		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字:		签字:
日期:		日期:
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字:		签字:
日期:		日期: