

1. 实地查勘基本情况 <u>张瑞店. 15699803213.</u>	
价值时点: 201 年 月 日	实地查勘期: 201 8 年 7 月 16 日 ~ 月 日
实地查勘人: <u>陈 常</u>	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名: <u>中国红松</u>	
现状楼牌号:	房号:
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: 未设定 / ☒ 已设定	
抵押权人	贷款期限 权利价值
租赁权: 未设定 / ☒ 已设定 <u>Part</u>	
承租人	租赁期限
地役权: ☒ 未设定 / 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序:	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
拍卖项目的标的额: 列入征收范围: 是 / 否 资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:	

4. 区 位 状 况		世茂工三	
周 边 同 类 项 目	盈科中心	美林大厦	雅香大厦
	现代SOHO		同民大厦
	嘉铭中心		中孚大厦
交通条件			
道 路 情 况	道路名称: 工人体育场东路 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米		
	道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米		
	道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米		
	道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米		
公 共 交 通 设 施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____		
	公交车站: 站名 工人体育场 线路 3, 110, 113, 115, 117, 距小区 _____ 门 _____ 米		
	站名 _____ 线路 118, 120, 403, 431, 距小区 _____ 门 _____ 米		
	站名 _____ 线路 701, 10+, 距小区 _____ 门 _____ 米		
	地铁: 10 号线 团结湖 站 (换乘站), 距估价对象 1000 米		
其他			
交通管制: 单行线 / 步行街等			
停车			
社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /			
环境状况			
环 境	自然环境 (绿化、水系): 团结湖公园, 农业展览馆		
	人文环境 (文化、艺术、体育): 工人体育场, 工人体育馆		
	—人员构成: 较多流动人/常住人口为主		
—治安状况: 较差/一般/较好/良好			
环 境 污 染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)		
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)		
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔		

公共服务设施

商业
设施

购物中心/百货商场: 三里屯太古里, 永利国际购物中心.
 专业市场/农贸市场/批发市场:
 超市/便利店: 永辉超市.

医疗
卫生

医院: 北京市朝阳区中医医院.
 卫生服务站: 武警北京市总队医院.

金融
邮电

银行: 中国银行, 中国邮政储蓄银行, 中国光大银行.
 邮局/电话局:

教育

高等院校: 北京联合大学机电学院.
 中小学: 育民小学, 北京市第八十中学.
 幼儿园: 北京幸福天使幼儿园.

楼宇
四至

东至: 市政道路
 南至: 2#
 西至: 工人体育场东路
 北至: 工人体育场北路.

5. 实物状况

所属项目或楼宇经营业态:

综合体 / 购物中心 / 百货商场 / 专业市场 / 商务配套 / 生活配套

房地产档次: 高档 / 中高档 / 中档 / 中低档 / 低档

建筑类型: 板楼 (单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)

外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板
 1-___层___ (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行___工程)

入驻行业:

人流量:

结构:

钢混

建成年代:

2007

实际楼层/总楼层:

共用
装修

大堂: 顶棚: 铝扣板 墙面: 砖 地面: 砖
 首层电梯间: 顶棚: n 墙面: n 地面: n
 本层电梯间: 顶棚: n 墙面: n 地面: n
 楼梯间: 顶棚: 木 墙面: 漆 地面: 漆

外门窗	户门: 玻璃门 / 卷帘门 / 外窗: 铝合金窗 / 塑钢窗 /			
内门: 无 / 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 玻璃门 / 防盗门				
单元类型: 平层 / 复式 / 错层 / 跃层			平面布局:	
层高 (结构净高/净层高): 米			临街宽度:	
可视性:			遮挡物:	
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / 自营 / 出租 / 空置			实际用途: 商业 / 办公 / 住宅	
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
男 F-10	石膏	砖、漆	地毯	
租×2 11	石膏板 漆	漆、石材	地毯、木地板	玻璃隔断, 门, 橱柜, 木
自用 12	石膏板 石膏	瓷砖、漆 砖、板	木地板	木踢角
⑤ 卫生间	石膏	砖	砖、漆	浴、浴缸、拖把池

实地查勘记录

报告编号:



部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备

☐是/☐否有未能进入部位, 处理办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况

供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)
安保系统	楼宇出入口管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共 4 部 乘客电梯 3 部、载货电梯 1 部、消防电梯 部、自动扶梯 部
楼宇停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业管理: 收费:
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度		
考查项目	折旧程度	
结构部分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整
装饰部分	外墙面	基本完整/
	顶棚	基本完整/
	内墙面	基本完整/
	门窗	基本完整/
	地面	基本完整/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无 / 有:
观察成新度:		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字:		签字:
日期:	2018.7.26.	日期:
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字:		签字:
日期:	2018.7.26.	日期: