

1. 实地查勘基本情况	
价值时点: 2020 年 5 月 27 日	实地查勘期: 2020 年 5 月 27 日 ~ 月 日
实地查勘人: 刘敬东, 刘天明, 秦毅	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名: 琨莎中心	
现状楼牌号: 新源里16号	房号: 3座705
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: 未设定 / 已设定 ☒	
抵押权人: 中信银行股份有限公司总行营业部	贷款期限: 36个月 权利价值: 一千万
租赁权: 未设定 / 已设定 ☒	
承租人: 北京乾德元科技投资有限公司 中科精感智能(北京)科技有限公司	租赁期限: 2020.4.15 ~ 2021.4.14
地役权: 未设定 / 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序: _____	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
拍卖项目的标的额: _____ 列入征收范围: 是 / 否 资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料: _____	

4. 区 位 状 况	
周 边 同 类 项 目	京客隆大厦 世茂豪庭 京城大厦 顺源里小区 北京泰德商务大厦 新源里西区 乾坤大厦 新源南路区 时间国际 远洋新干线A座
交通条件	
道 路 情 况	道路名称: <u>新东路</u> , 属高速/快速/ ☒ 主/ ☒ 次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米 道路名称: <u>新源南路</u> , 属高速/快速/ ☒ 主/ ☒ 次/支道路, 紧邻/距离 <u>130</u> 米 道路名称: _____ , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米 道路名称: _____ , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米
公 共 交 通 设 施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____ 公交车站: 站名 <u>新源里</u> 线路 <u>3.24.110.120</u> , 距小区 <u>东门 120</u> 米 站名 <u>新源南路西</u> 线路 <u>403.413.48.536</u> , 距小区 <u>东门 150</u> 米 站名 _____ 线路 _____ , 距小区 _____ 门 _____ 米 地铁: <u>10</u> 号线 <u>亮马桥</u> 站 (换乘站), 距估价对象 <u>1000</u> 米 _____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米 _____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米
其 他	交通管制: 单行线 / 步行街等
停 车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /
环境状况	
环 境	自然环境 (绿化、水系): <u>香河园公园、夏园公园、南园公园、新源里</u> 人文环境 (文化、艺术、体育): <u>伦敦艺术大学、北京电子科技职业学院—继续教育学院</u> —人员构成: 较多流动人/常住人口为主 —治安状况: 较差/一般/较好/良好
环 境 污 染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠) 环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等) 电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔

公共服务设施			
商业设施	购物中心/百货商场: 佳亿广场、奥莱中心购物中心		
	专业市场/农贸市场/批发市场: 北京盛福小关市场		
	超市/便利店: 京客隆、华联生活超市		
医疗卫生	医院: 北京中医药大学东直门医院、首都医科大学附属北京朝阳医院		
	卫生服务站: 新源里社区服务站、新源里社区服务站		
金融邮电	银行: 北京农商银行、中国工商银行、中国银行		
	邮局/电话局: 京城大厦邮政所、三源里邮局		
教育	高等院校: 北京电子科技职业学院、继续教育学院、伦敦艺术大学		
	中小学: 清华附中朝阳分校西校、清华大学美术学院附属中学、新源里小学、朝阳區实验小学新源里分校		
	幼儿园: 新源里幼儿园、左家庄中心幼儿园		
楼宇四至	东至:	新源里西18号楼	南至: 小区花园
	西至:	金尚源SHANG	北至: 新源里西地下车库
5. 实物状况			
小区内环境: 健身设施 / 庭院小品 / 雕塑 / 人造水景 / 其他: 自行车棚			
建筑类型: 板楼 / 单元式 / 通廊式 / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)			
外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板			
1- 层 (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行 工程)			
结构: 钢混		建成年代: 2006	
房屋总层数 (填写实际楼层): 11		所在层次 (填写实际楼层): 7 地下有无采光井 / 采光窗	
共用装修	大堂: 顶棚:	石膏板	墙面: 墙砖 地面: 地砖
	首层电梯间: 顶棚:	石膏吊顶	墙面: 墙砖 地面: 地砖
	本层电梯间: 顶棚:	石膏吊顶	墙面: 墙砖 地面: 地砖
	楼梯间: 顶棚:	涂料	墙面: 涂料 地面: 地砖
外门窗	户门: 防盗门 / 木门 / 玻璃门		
	外窗: 木窗 / 铁窗 / 塑钢窗 / 铝合金窗 /		

实地查勘记录

报告编号:

内门: 无 / 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 无框玻璃门				
单元类型: 平层 / 复式 / 错层 / 跃层		通风: 良好 / 一般 / 较差		朝向: 南
采光: 有 / 无遮挡		层高 (结构净高/净层高): 米		
实际户型: 1 办公室 1 前台 1 储物间 1 机房				
是/否进行户型改造		原户型: 3 室 2 厅 2 厨 2 卫 1 储物间 1 阳台/开间		
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / 空置 / 出租		实际用途: 住宅 / 办公 / 商业		
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
客厅	涂料 吊顶: 石膏板/木质 角线: 石膏/木质	涂料/壁纸 软包	水泥/地砖 木地板 防滑地板 地毯	木质: 窗帘盒/暖气罩/门套/窗套 踢脚: 木/瓷砖/石材 护墙角/壁柜/吊柜/入墙柜
厨房	涂料/铝扣板 PVC/石膏板	涂料/墙砖(全/墙裙)/马赛克	水泥/地砖 马赛克	洗菜池: 陶瓷/不锈钢 简易橱柜/整体橱柜
卫生间	涂料/铝扣板 PVC/石膏板	涂料/墙砖 马赛克	水泥/地砖 马赛克	洗手池: 陶瓷/有机玻璃 座便器/蹲便器/小便器 浴缸/整体浴室/淋浴房/拖把池
阳台	涂料/铝扣板 PVC/石膏板	涂料/墙砖 马赛克	水泥/地砖/ 木地板/马赛克	木质: 窗帘盒/门套/窗套/ 垭口 踢脚: 木/瓷砖/石材
室内楼梯	涂料/石膏板	涂料/壁纸	木地板/地砖	扶手: 木质/不锈钢 栏杆(板): 木质/金属 踢脚: 木/瓷砖/石材
机房	框棉吸音板	涂料	水泥	
储物间	框棉吸音板	涂料	地毯	隔栅灯
前台	石膏吊顶	涂料	地砖	

过道 石膏吊顶 涂料 地毯 石材踢脚

☐是/☐否有未能进入部位, 处理办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况

供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置
计量系统	电表 (插卡 / 读表) / 气表 (插卡 / 读表) / 水表 (插卡 / 读表)
安保系统	小区出入口 (车辆/人车) 管理 / 保安 / 监控摄像 (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共 3 部, 乘客电梯 部、载货电梯 部, 一层 户
小区内停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业公司管理: 收费:
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度

考 查 项 目		折 旧 程 度
结 构 部 分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整

实地查勘记录

报告编号:

装饰部分	外墙面	基本完好/
	顶棚	基本完好/
	内墙面	基本完好/
	门窗	基本完好/
	地面	基本完好/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无/有:
观察成新度: 80%		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字: 日期: 签字: 日期:		
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字: (肖志红) 日期: 2020.5.27 签字: (郭雪春) 日期: 2020.5.27.		

建成年代证明

位于_____的
房地产建成于 2006 年 10月30日。

特此证明。

签字（或盖章）：

2020 年 5 月 2 日

办公普通装修

