

现场勘查记录表

报告编号:《报告制作人填写_____》

1、现场勘察	
现场勘察人:	日期: 2017 年 12 月 7 日
现场勘查联系人:	
现场勘查接待人:	
1-1 资料收集	
权属资料审核原件: ☐ 是 / ☒ 否 出正式报告时仍无法审核原件, 需注明理由及处理办法并有项目负责人签字确认	
项目负责人确认: _____	
他项权利状况: ☐ 有 / ☒ 无 抵押情况: ☐ 有 / ☒ 无 租赁情况: ☐ 有 / ☒ 无 查封情况: ☐ 其他:	
现场获取资料情况: ☐ 齐 / ☒ 不齐 需补充资料 (或附资料清单详细记录资料收取情况):	
1-2 现场勘查记录	
所在街道 (工业园区) 名称: 上海市青浦区徐泾镇广虹公寓 17 号 402 室 现状楼牌号 (坐落): ☐ 是 / ☐ 否 与证载坐落一致	
估价对象类型:	☐ 土地使用权 范围: ☐ 在建工程 范围: ☒ 现房 范围:
建设用地使用权性质:	☒ 出让 范围: ☐ 划拨 范围: ☐ 国家租赁 范围: ☐ 授权经营 范围: ☐ 作价入股 范围:
房屋性质:	☒ 商品房: 范围: ☐ 保障房: ☐ 公租房 范围: ☐ 廉租房 范围: ☐ 两限房 范围: ☐ 经适房 范围: ☐ 回迁房 范围: ☐ 其他: _____ 范围:

现场勘查记录表

报告编号:«报告制作人填写»

建设内容（用途）	☒ 居住 证载： 品质： 经营模式： ☒ 自用/自营： ☐ 销售 价格（拟/签）： ☐ 租赁 价格（拟/签）： 实际：
	☐ 商业 证载： 业态： 经营模式： ☐ 自用/自营： ☐ 销售 价格（拟/签）： ☐ 租赁 价格（拟/签）： 实际：
	☐ 综合 证载： 写字楼等级： 经营模式： ☐ 自用/自营： ☐ 销售 价格（拟/签）： ☐ 租赁 价格（拟/签）： 实际：
	☐ 工业 证载： 产业类型： 经营模式： ☐ 自用/自营： ☐ 销售 价格（拟/签）： ☐ 租赁 价格（拟/签）： 实际：
	☐ 其他 证载： 经营模式： ☐ 自用/自营： ☐ 销售 价格（拟/签）： ☐ 租赁 价格（拟/签）： 实际：

现场勘查记录表

报告编号:《报告制作人填写》

建设概况
(项目整体)

平整情况: ☐是 ☐否 (不具备施工条件):

开工时间:

建设工期:

工程进度: ☐基础工程:

☐主体结构:

☐结构封顶: ☐一次结构封顶

☐二次结构封顶

☐外装修

☐内装修

建成时间 (竣工时间):

1999年

交付标准 (装修): ☐毛坯 ☐简装 ☐普装 ☐精装

详细内容填写至 '建造及装修标准'

建筑类型:

☒住宅: 总层数:

板楼: ☒单元式 ☐连廊式

塔楼: ☐点塔 ☐板塔 ☐大塔

别墅: ☐独栋 ☐联排 ☐双拼 ☐叠拼

☐办公: 总层数 (高度):

☐商业: ☐底商 ☐住宅 ☐办公

位置 (楼层):

☐独立商业楼 总层数:

☐工业: ☐标准厂房 总层数: 高度: 跨度:

☐特殊厂房 总层数: 高度: 跨度:

☐办公楼 总层数:

☐配套办公楼 总层数:

☐其他配套用房 总层数:

☐是 / ☐否具有内部绿化、景观设计:

现场勘查记录表

报告编号:《报告制作人填写_____》

建设概况 (户型/单元设计)	楼座方位: 单元类型: ☒平层 ☐复式 ☐跃层 ☐错层 ☐其他: 单元朝向: 南北 所在楼层: 4层 层高: 设计户型: 现状户型: ☐是/ ☒否 户型格局变动 具体情况: ☐是/ ☒否 加建、拆除 具体情况:
☐是 / ☒否有未能进入部位, 处理办法: 项目负责人确认: _____	
市政情况: 六通 道路: 名称: 不通热 级别: 上水: ☒市政管网供水; 其他: ☐深井供水 / ☐热水 / ☐中水 下水: ☒市政管网排水; 其他: ☐地面排水 电力: ☒市政供电 通讯: ☒电话线入户 / ☐有线电视入户 / 宽带(☐入户 / ☐入楼) / ☐卫星电视 热力: ☐市政供暖; 其他: ☐集中供暖 / ☐分户独立供暖 / ☐中央空调 燃气: 管道 ☒天然气 / ☐煤气 / ☐液化石油气 / ☐罐装煤气 其他:	
所属项目四至及形状 (请绘图并注明四至) 北 ↑	所在楼宇四至:
地势: ☐有 / ☐无明显坡度	

现场勘查记录表

报告编号:《报告制作人填写》

周边道路情况, 公里范围内 (一般为 2 公里)

	名称	距离	交通管制
☐ 高速路: 1 条	沈河高速		
☐ 快速路: 条			
☐ 主干道: 条			
☐ 次干道: 条			
☐ 支路: 1 条	明珠路		

公共交通情况, 公里范围内 (一般为 1 公里)

公共交通线路有 条, 地铁有 条, 轻轨有 条

线路名称	站点	距离
710, 706		
776 路		

其他交通枢纽:

长途车站: 距离:

火车站: 距离:

机场: 距离:

码头: 距离:

停车情况:

项目停车位: ☐ 租赁车位 ☐ 产权车位 车位面积:

地上: 数量; 临时停车收费; 月租收费

地下: 数量; 临时停车收费; 月租收费

产权车位售价: 管理费:

周边公共停车场位:

☐ 路边停车位 距离: 数量: 收费

☐ 停车场 距离: 数量: 收费

☐ 停车楼 距离: 数量: 收费

现场勘查记录表

报告编号:《报告制作人填写_____》

公共配套设施, _____公里范围内 (一般为 1~2 公里)

名称	距离	名称	距离
☐ 银行: 上海浦东发展银行		☐ 邮局:	
☐ 商场 : 东江明珠广场		☐ 餐饮:	
☐ 超市: 农工商超市		☐ 商业中心:	
☐ 学校: 徐泾小学		☐ 公园: 健康主题公园	

其他外部环境因素:

☐ 水系 (质量):

☐ 绿化 (质量):

☐ 信号塔:

☐ 噪音源:

居住人群 (职业、收入、文化水平):

人员构成: ☐ 较多流动人口 / ☐ 常住人口为主

其他:

现场勘查记录表

报告编号:《报告制作人填写_____》

周边同类项目, _____ 公里范围内 (一般为 1~2 公里)

居住 (社区规模、社区配套完善程度、入住率):

☒ 居住区 居住项目数量: _____ 名称: 东风公寓, 新虹桥明珠家园.

☐ 非居住区 区域主要项目类型:

居住项目数量: _____ 名称: _____

商业 (规模、人流量、消费人群构成、业态种类):

☐ 商业区 主要项目:

☐ 居住区商业 商业类型: _____ 规模: _____

☐ 商业稀疏

☐ 零星或偶见

办公 (规模及数量):

☐ 办公区 主要项目:

甲级写字楼数量 (比例): _____

☐ 办公与居住比例相当 主要项目:

甲级写字楼数量: _____

☐ 区域内无甲级写字楼 项目名称: _____

☐ 居住区、偶见有商务楼 项目名称: _____

工业:

☐ 工业园区 园区内主要产业类型:

☐ 是/ ☐ 否 与园区产业主要类型一致

同类企业数量: _____ ; 名称: _____

☐ 非工业园区 区域主要项目类型:

☐ 是/ ☐ 否 有与项目产业类型一致的企业

同类企业数量: _____ ; 名称: _____

现场勘查记录表

报告编号:«报告制作者人填写»

建造及装修标准

各用途分布:									
部位名称	外墙/结构	天棚	内墙	地面	门	窗	附属设施		
厅		大理石	涂料	地砖	外: 内:	外: 内:			
厨房		PVC	墙砖	地砖	外: 内:	外: 内:			
卧室		涂料	涂料	木地板	外: 内:	外: 内:			
卫生间			墙	地砖	外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			

现场勘查记录表

报告编号:«报告制作者人填写»

部位名称	外墙/结构	天棚	内墙	地面	门	窗	附属设施
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
使用及维护情况	☐ 是 / ☐ 否 存在折损情况: ☐ 是 / ☐ 否 进行大修、加固、重新装修:						
电梯	客: _____ 部 品牌: _____; 货: _____ 部 品牌: _____; 扶梯: _____ 部 品牌: _____						
物业管理	公司名称: ☐ 是/ ☐ 否为封闭式管理 资质等级:						

