

1. 实地查勘基本情况	
价值时点: 2023 年 10 月 11 日	实地查勘期: 202 年 月 日 ~ 月 日
实地查勘人: 高鹏	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名: 和平里1区8号楼	
现状楼牌号: 107 秀色串串 108: 巴黎贝甜	房号:
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: 未设定 / 已设定	
抵押权人: 贷款期限: 权利价值:	
租赁权: 未设定 / 已设定	
承租人: 租赁期限:	
地役权: 未设定 / 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序:	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
<u>拍卖项目的标的额:</u> 列入征收范围: 是 / 否 资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:	

4. 区 位 状 况

周 边 同 类 项 目	天元和平商业大厦	天丰利MALL
	天仁超市	
交通条件		
道 路 情 况	道路名称: <u>和平路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米 道路名称: <u>和平路中街</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米 道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米 道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米	
公 共 交 通 设 施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____ 公交车站: 站名_____线路 <u>13、63、84、117、906</u> , 距小区____门____米 站名_____线路_____, 距小区____门____米 站名_____线路_____, 距小区____门____米 地铁: <u>5</u> 号线 <u>和平路</u> 站 (换乘站), 距估价对象 <u>600</u> 米 _____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米 _____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米	
其他	交通管制: 单行线 / 步行街等	
停车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /	
环境状况		
环 境	自然环境 (绿化、水系): <u>地坛公园、和平街公园</u>	
	人文环境 (文化、艺术、体育): <u>中国国际展览中心</u>	
	一人员构成: 较多流动人/常住人口为主 一治安状况: 较差/一般/较好/良好	
环 境 污 染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)	
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)	
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔	

公共服务设施			
商业设施	购物中心/百货商场: 天元和平商业大厦、天利MALL、天虹商场、物美大卖场		
	专业市场/农贸市场/批发市场: 盒马生鲜		
	超市/便利店:		
医疗卫生	医院: 和平里医院、应急总医院 卫生服务站:		
金融邮电	银行: 中信银行、中国农业银行、交通银行 邮局/电话局:		
教育	高等院校:		
	中小学: 北京和平里第一小学、北京和平里第四小学、北京市第五十四中学 幼儿园: 东城区华丰幼儿园		
楼宇四至	东至: 和平里东街	南至: 市政道路	
	西至: 和平里中街社区	北至: 和平里中街	
5. 实物状况			
所属项目或楼宇经营业态: 综合体 / 购物中心 / 百货商场 / 专业市场 / 商务配套 / 生活配套			
房地产档次: 高档 / 中高档 / 中档 / 中低档 / 低档			
建筑类型: 板楼 (单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)			
外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板 铝板 / 1- 层 (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行 工程)			
入驻行业:		人流量:	
结构:	建成年代:	实际楼层/总楼层:	
共用装修	大堂: 顶棚:		墙面: 地面:
	首层电梯间: 顶棚:		墙面: 地面:
	本层电梯间: 顶棚:		墙面: 地面:
	楼梯间: 顶棚:		墙面: 地面:

外 门窗	户门: 玻璃门 / 卷帘门 / 外窗: 铝合金窗 / 塑钢窗 /			
内门: 无 / 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 玻璃门 / 防盗门				
单元类型: ☒ 平层 / ☐ 复式 / ☐ 错层 / ☐ 跃层			平面布局:	
层高 (结构净高/净层高):			米	临街宽度:
可视性:			遮挡物:	
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / 自营 / ☒ 出租 / ☐ 空置			实际用途: ☒ 商业 / ☐ 办公 / ☐ 住宅	
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
108 厨	PVC	砖	砖	不锈钢水槽
新	无	涂	砖	
108 外玻璃门 铝合金窗 木门		层高: 4.23	面宽: 9.67	
207 前厅	石膏	板贴面、砖	砖	
14 厨	铝扣、PVC	金属贴面	砖	不锈钢水槽
外玻璃门窗		净高: 2.99	面宽: 0.8 × 6.5 = 14m	
内: 玻璃门				

实地查勘记录

报告编号:

部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备

☐是/☐否有未能进入部位, 处理办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况

供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无 107 罐燃气 108 元
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)
安保系统	楼宇出入口管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共____部 乘客电梯____部、载货电梯____部、消防电梯____部、自动扶梯____部
楼宇停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业公司管理: _____ 收费: 0.8
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度		
考查项目	折旧程度	
结构部分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整
装饰部分	外墙面	基本完整/
	顶棚	基本完整/
	内墙面	基本完整/
	门窗	基本完整/
	地面	基本完整/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无 / 有:
观察成新度:		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。 签字: _____ 签字: _____ 日期: _____ 日期: _____		
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。 签字: _____ 签字: _____ 日期: _____ 日期: _____		