

1. 实地查勘基本情况	
价值时点: 2018年1月18日	实地查勘期: 2018年1月18日~ 月 日
实地查勘人: 陈	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名: 朝庭公寓 (D栋 D-30C) → 环状楼号	
现状楼牌号: 8号院326/3, 4号院3003	房号:
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: ☒ 未设定 / ☐ 已设定	
抵押权人	贷款期限 权利价值
租赁权: ☒ 未设定 / ☐ 已设定	
承租人	租赁期限
地役权: ☒ 未设定 / ☐ 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序:	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
拍卖项目的标的额: 列入征收范围: 是 / 否 资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:	

4. 区 位 状 况

周 边 同 类 项 目	国风上观	望京西园三区
	大西峰新城	国风九号
	花家地社区	融科橡树湾
交通条件		
道 路 情 况	道路名称: 望京东路, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米	
	道路名称: 望京街, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米	
	道路名称: 东安路, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 200 米	
	道路名称: _____, 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离_____米	
公 共 交 通 设 施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____	
	公交车站: 站名 大西峰北, 线路 445, 538, 851, 854, 距小区_____门 170 米	20条
	站名 _____, 线路 357, 641, 距小区_____门_____米	
	站名 _____, 线路 _____, 距小区_____门_____米	
	地铁: 14 号线 望京南 站 (换乘站), 距估价对象 580 米	
_____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象_____米		
_____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象_____米		
其他	交通管制: 单行线 / 步行街等	
停车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /	
环境状况		
环 境	自然环境 (绿化、水系): 望京、望京新城、望京中央公园、望京公园、金隅南湖公园、北小河	
	人文环境 (文化、艺术、体育): 北京798艺术区	
	—人员构成: 较多流动人/常住人口为主 中央美术学院 北京语言大学 —治安状况: 较差/一般/较好/良好 北京中医药大学	
环 境 污 染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)	
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)	
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔	

公共服务设施		
商业设施	购物中心/百货商场: 望京国际商业中心, 方恒购物中心, 新世界百货(望京店)	
	专业市场/农贸市场/批发市场: 物美超市, 国美电器, 大中电器.	
超市/便利店:		
医疗卫生	医院: 中国中医科学院望京医院, 北京安贞医院, 天使儿童医院	
	卫生服务站:	
金融邮电	银行: 交行, 农行, 兴业 2行	
	邮局/电话局:	
教育	高等院校: 首都师范大学附属实验学校.	
	中小学: 北京市朝阳区第二小学, 花家地小学.	
幼儿园: 启航幼儿园, 二十一世纪幼儿园.		
楼宇四至	北至: 望京国际商业中心	南至: 望京东路
	西至: 望京	东至: 望京国际商业中心
5. 实物状况		
小区内环境: 健身设施 / 庭院小品 / 雕塑 / 人造水景 / 其他: _____		
建筑类型: 板楼 (单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅 (独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)		
外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板		
1-__层__ (材质) 墙裙 / 施工中 (即将/正在进行__工程)		
结构:		建成年代:
房屋总层数 (填写实际楼层):		所在层次 (填写实际楼层):
地下有无采光井 / 采光窗		
共用装修	大堂: 顶棚: 石膏板	墙面: 石材 地面: 石材
	首层电梯间: 顶棚: 木板	墙面: 木板 地面: 石材
	本层电梯间: 顶棚: v	墙面: v 地面: v
	楼梯间: 顶棚: 漆	墙面: 漆 地面: 漆
外门窗	户门: 防盗门 / 木门 /	
	外窗: 木窗 / 铁窗 / 塑钢窗 / 铝合金窗 /	

内门: 无 / ☒ 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 无框玻璃门				
单元类型: ☒ 平层 / ☐ 复式 / ☐ 错层 / ☐ 跃层		通风: ☒ 良好 / ☐ 一般 / ☐ 较差		朝向: ☒ 东南 ☐ 东北 ☐ 西南 ☐ 西北
采光: 有 / ☒ 无遮挡		层高 (结构净高/净层高): _____ 米		
实际户型: <u>三</u> 室 <u>二</u> 厅 <u>一</u> 厨 <u>二</u> 卫 <u>一</u> 储物间 <u>二</u> 阳台(封闭/ ☒ 开放)/开间				
是/否进行户型改造		原户型: _____ 室 _____ 厅 _____ 厨 _____ 卫 _____ 储物间 _____ 阳台/开间		
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: ☒ 自用 / ☐ 空置 / ☐ 出租		实际用途: ☒ 住宅 / ☐ 办公 / ☐ 商业		
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
客厅 卧室	涂料/ ☒ 石膏板/ 木质 角线: 石膏/木质	涂料/壁纸/ ☒ 软包	水泥/地砖/ ☒ 木地板	木质: 窗帘盒/暖气罩/门套/窗套 踢脚: ☒ 木/瓷砖/石材 护墙角/壁柜/吊柜/入墙柜
厨房	涂料/铝扣板/ ☒ PVC/石膏板	涂料/墙砖(全/墙裙)/马赛克	水泥/地砖/ ☒ 马赛克	洗菜池: 陶瓷/不锈钢 简易橱柜/整体橱柜
卫生间	涂料/铝扣板/ ☒ PVC/石膏板	涂料/墙砖/ ☒ 马赛克	水泥/地砖/ ☒ 马赛克	洗手池: 陶瓷/有机玻璃 座便器/蹲便器/小便器 浴缸/整体浴室/淋浴房/拖把池
未封闭阳台	涂料/铝扣板/ ☒ PVC/石膏板 ☒ 铝扣板	涂料/墙砖/ ☒ 马赛克	水泥/地砖/ ☒ 木地板/马赛克	木质: 窗帘盒/门套/窗套/垭口 踢脚: ☒ 木/瓷砖/石材
室内楼梯	涂料/石膏板	涂料/壁纸	木地板/地砖	扶手: 木质/不锈钢 栏杆(板): 木质/金属 踢脚: 木/瓷砖/石材

☐是/☐否有未能进入部位, 处理办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况

供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)
安保系统	小区出入口 (车辆/人车) 管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共 2 部, 乘客电梯 部、载货电梯 部, 一层 户
小区内停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业管理: 收费:
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度

考 查 项 目		折 旧 程 度
结 构 部 分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整

装饰部分	外墙面	基本完好/
	顶棚	基本完好/
	内墙面	基本完好/
	门窗	基本完好/
	地面	基本完好/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无 / 有:
观察成新度:		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。 签字: 李秀棉代陈俊浩 签字: 夏中代燕丽英 日期: 2018年1月18日 日期: 2018.1.18		
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。 签字: 签字: 日期: 日期:		

建成年代证明

位于 朝阳丰荣街8号院3号楼26层4单元3003 的
房地产建成于 2007 年。

特此证明。

签字（或盖章）：夏中代美丽

2018 年 1 月 8 日

李永彬代陈俊