

现场勘查记录表

报告编号: 2017-1-0621-PS1

1、现场勘察	
现场勘察人: 刘沙	日期: 2017 年 6 月 28 日
现场勘查联系人: 刘沙	
现场勘查接待人: 刘沙	
1-1 资料收集	
权属资料审核原件: ☒ 是 / ☐ 否 出正式报告时仍无法审核原件, 需注明理由及处理办法并有项目负责人签字确认	
他项权利状况: ☒ 有 / ☐ 无 抵押情况: ☐ 有 / ☒ 无 租赁情况: ☐ 有 / ☒ 无 查封情况: ☐ 其他:	项目负责人确认: _____ 2笔同一抵押权人, 设定已经结清结果
现场获取资料情况: ☐ 齐 / ☒ 不齐 需补充资料 (或附资料清单详细记录资料收取情况):	
1-2 现场勘查记录	
所在街道 (工业园区) 名称: 九景里 一二三四期在建	
现状楼牌号 (坐落): ☐ 是 / ☐ 否 与证载坐落一致	
估价对象类型:	☐ 土地使用权 范围: ☒ 在建工程 范围: ☐ 现房 范围:
建设用地使用权性质:	☒ 出让 范围: ☐ 划拨 范围: ☐ 国家租赁 范围: ☐ 授权经营 范围: ☐ 作价入股 范围:
房屋性质:	☒ 商品房: 范围: ☐ 保障房: ☐ 公租房 范围: ☐ 廉租房 范围: ☐ 两限房 范围: ☐ 经适房 范围: ☐ 回迁房 范围: ☐ 其他: _____ 范围:

现场勘查记录表

报告编号:

建设内容 (用途)	☐ 居住 证载: 实际: 品质: 经营模式: ☐ 自用/自营: ☐ 销售 价格 (拟/签): ☐ 租赁 价格 (拟/签):
	☐ 商业 证载: 实际: 业态: 经营模式: ☐ 自用/自营: ☐ 销售 价格 (拟/签): ☐ 租赁 价格 (拟/签):
	☐ 综合 证载: 实际: 写字楼等级: 经营模式: ☐ 自用/自营: ☐ 销售 价格 (拟/签): ☐ 租赁 价格 (拟/签):
	☐ 工业 证载: 实际: 产业类型: 经营模式: ☐ 自用/自营: ☐ 销售 价格 (拟/签): ☐ 租赁 价格 (拟/签):
	☐ 其他 证载: 实际: 经营模式: ☐ 自用/自营: ☐ 销售 价格 (拟/签): ☐ 租赁 价格 (拟/签):


现场勘查记录表

报告编号:

建设概况 (项目整体)	平整情况: ☐是 ☐否 (不具备施工条件): 开工时间: 建设工期: 2014 → 2017 工程进度: ☐基础工程: ☐主体结构: ☐结构封顶: ☐一次结构封顶 ☐二次结构封顶 ☐外装修 ☐内装修 建成时间 (竣工时间): 2017 - 2019 交付标准 (装修): ☐毛坯 ☐简装 ☐普装 ☐精装 详细内容填写至 '建造及装修标准' 建筑类型: ☐住宅: 总层数: 2(-2) 板楼: ☐单元式 ☐连廊式 塔楼: ☐点塔 ☐板塔 ☐大塔 别墅: ☒独栋 ☐联排 ☐双拼 ☐叠拼 ☐办公: 总层数 (高度): ☐商业: ☐底商 ☐住宅 ☐办公 位置 (楼层): ☐独立商业楼 总层数: ☐工业: ☐标准厂房 总层数: 高度: 跨度: ☐特殊厂房 总层数: 高度: 跨度: ☐办公楼 总层数: ☐其他商业用房 总层数: ☐是 / ☐否具有内部绿化、景观设计:
------------------------	---

现场勘查记录表

报告编号:

建设概况 (户型/单元设计)	楼座方位: 单元类型: ☐ 平层 ☐ 复式 ☐ 跃层 ☐ 错层 ☐ 其他: 单元朝向: 所在楼层: 层高: 设计户型: 现状户型: ☐ 是/ ☐ 否 户型格局变动 具体情况: ☐ 是/ ☐ 否 加建、拆除 具体情况:
☐ 是 / ☒ 否有未能进入部位, 处理办法: 项目负责人确认: _____	
市政情况: <u>七</u> 通 道路: 名称: <u>东莱路</u> 级别: 上水: ☒ 市政管网供水; 其他: ☐ 深井供水 / ☐ 热水 / ☐ 中水 下水: ☒ 市政管网排水; 其他: ☐ 地面排水 电力: ☒ 市政供电 通讯: ☒ 电话线入户 / ☐ 有线电视入户 / 宽带(☐ 入户 / ☐ 入楼) / ☐ 卫星电视 热力: ☒ 市政供暖; 其他: ☐ 集中供暖 / ☐ 分户独立供暖 / ☐ 中央空调 燃气: 管道(☐ 天然气 / ☐ 煤气 / ☐ 液化石油气) / ☐ 罐装煤气 其他:	
所属项目四至及形状 (请绘图并注明四至) 所在楼宇四至: 北 ↑  地势: ☐ 有 / ☒ 无明显坡度	

现场勘查记录表

报告编号:

公共配套设施, 2 公里范围内 (一般为 1~2 公里)

名称	距离	名称	距离
☐ 银行:		☐ 邮局:	
☐ 商场 :		☐ 餐饮:	
☐ 超市:		☐ 商业中心:	
☐ 学校:		☐ 公园:	

其他外部环境因素:

☐ 水系 (质量):

☐ 绿化 (质量):

☐ 信号塔:

☐ 噪音源:

居住人群 (职业、收入、文化水平):

人员构成: ☐ 较多流动人口 / ☐ 常住人口为主

其他:

现场勘查记录表

报告编号:

周边同类项目, 2公里范围内 (一般为 1~2 公里)

居住 (社区规模、社区配套完善程度、入住率):

☒ 居住区 居住项目数量: 名称:

☐ 非居住区 区域主要项目类型:

居住项目数量: 名称:

商业 (规模、人流量、消费人群构成、业态种类):

☐ 商业区 主要项目:

☐ 居住区商业 商业类型: 规模:

☐ 商业稀疏

☐ 零星或偶见

办公 (规模及数量):

☐ 办公区 主要项目:

甲级写字楼数量 (比例):

☐ 办公与居住比例相当 主要项目:

甲级写字楼数量:

☐ 区域内无甲级写字楼 项目名称:

☐ 居住区、偶见有商务楼 项目名称:

工业:

☐ 工业园区 园区内主要产业类型:

☐ 是/ ☐ 否 与园区产业主要类型一致

同类企业数量: ; 名称:

☐ 非工业园区 区域主要项目类型:

☐ 是/ ☐ 否 有与项目产业类型一致的企业

同类企业数量: : ~~XXXX~~

现场勘查记录表

报告编号:


建造及装修标准

各用途分布:		毛坯交付							
部位名称	外墙/结构	天棚	内墙	地面	门	窗	附属设施		
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			
					外: 内:	外: 内:			


现场勘查记录表

报告编号:

部位名称	外墙/结构	天棚	内墙	地面	门	窗	附属设施
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
					外: 内:	外: 内:	
使用及维护情况	☐ 是 / ☐ 否 存在折损情况: ☐ 是 / ☐ 否 进行大修、加固、重新装修:						
电梯	客: _____部 品牌: _____; 货: _____部 品牌: _____; 扶梯: _____部 品牌: _____						
物业管理	公司名称: ☐ 是/ ☐ 否为封闭式管理 资质等级:						



分期
图



已竣工

已竣工

未建

- 一期：标红色
- 二期：标绿色
- 三期：标蓝色
- 四期：标棕色