

胡 18666088067

何法官 15614224887

实地查勘记录

报告编号:

1. 实地查勘基本情况

价值时点: 2018 年 8 月 10 日 实地查勘期: 2018 年 8 月 9 日~ 8 月 10 日

实地查勘人: 宋, 陈

2. 估价对象基本情况

楼盘推广名: 桃园市场

现状楼牌号:

房号:

3. 权益状况

建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书

抵押权: 未设定 / 已设定

抵押权人 贷款期限 权利价值

租赁权: 未设定 / 已设定

承租人 租赁期限

地役权: 未设定 / 已设定

拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序:

其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):

相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):

拍卖项目的标的额:

列入征收范围: 是 / 否

资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料:

4. 区 位 状 况

周边同类项目	于都·新红旗商厦	
	金铂购物中心	
	天誉百货	
交通条件		
道路情况	道路名称: <u>红旗大道</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 <u>320</u> 米	
	道路名称: <u>张家围路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 <u> </u> 米	
	道路名称: <u>文明大道</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 <u>80</u> 米	
	道路名称: <u>官洲园路</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 <u>280</u> 米	
公共交通设施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: <u> </u>	
	公交车站: 站名 <u>木北子园市场</u> 线路 <u>25路、26路</u> , 距小区 <u> </u> 门 <u>27</u> 米	
	站名 <u>市气象局</u> 线路 <u>20路</u> , 距小区 <u> </u> 门 <u>264</u> 米	
	站名 <u> </u> 线路 <u> </u> , 距小区 <u> </u> 门 <u> </u> 米	
	地铁: <u> </u> 号线 <u> </u> 站 (换乘站), 距估价对象 <u> </u> 米	
	<u> </u> 号线 <u> </u> 站 (换乘站), 距估价对象 <u> </u> 米	
其他 交通管制: 单行线 / 步行街等		
停车	社会公共停车—停车楼 / 停车场 / 路侧停车 / <u>人民医院停车场、汉庭酒店停车场</u>	
环境状况		
环境	自然环境 (绿化、水系): <u>东河公园、赣江、天竺山公园、章水</u>	
	人文环境 (文化、艺术、体育): <u>海会禅寺、江西理工大学</u>	
	—人员构成: 较多流动人/常住人口为主	
—治安状况: 较差/一般/较好/良好		
环境污染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)	
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)	
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔	

公共服务设施		
商业设施	购物中心/百货商场: 华源城购物广场、金钻购物广场	
	专业市场/农贸市场/批发市场: 永北园农贸市场	
	超市/便利店: 智慧生活超市、慧多超市	
医疗卫生	医院: 赣州市第五人民医院(南院)、赣州市人民医院、赣州协和耳鼻喉医院 卫生服务站:	
金融邮电	银行: 中国民生银行、中国工商银行 邮局/电话局: 中国邮政(张家围邮政支局)	
教育	高等院校: 中小学: 赣州市红旗二校 幼儿园:	
楼宇四至	东至: 线状住宅道路	南至: 文明大道 线状道路
	西至: 张家围路	北至: 线状住宅
5. 实物状况		
所属项目或楼宇经营业态: 农副产品市场		
综合体 / 购物中心 / 百货商场 / 专业市场 / 商务配套 / 生活配套		
房地产档次: 高档 / 中高档 / 中档 / 中低档 / 低档		
建筑类型: 板楼(单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅(独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)		
外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板 1-___层___(材质)墙裙 / 施工中(即将/正在进行___工程)		
入驻行业:		人流量: 一般
结构:	建成年代: 2012	实际楼层/总楼层: 1/1
共用装修	大堂: 顶棚:	墙面: 地面:
	首层电梯间: 顶棚:	墙面: 地面:
	本层电梯间: 顶棚:	墙面: 地面:
	楼梯间: 顶棚:	墙面: 地面:

外 门 窗	户门: 玻璃门 / 卷帘门 /			
	外窗: 铝合金窗 / 塑钢窗 /			
内门: 无 / 木门 / 塑钢门 / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 玻璃门 / 防盗门				
单元类型: 平层 / 复式 / 错层 / 跃层			平面布局:	
层高 (结构净高/净层高): 2.6 米			临街宽度:	
可视性:			遮挡物:	
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在违章新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / 自营 / 出租 / 空置			实际用途: 商业 / 办公 / 住宅	
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
20#	涂料	涂料 1.7m	砖 水泥抹平	无
137#(租)	漆	漆	砖	无
160#	漆	漆	木地板	无
162#	漆	漆	木地板	无
163#	漆	漆	木地板	无
264#	漆	漆	木地板	无
265#	漆	漆	木地板	无
266#	漆	漆	木地板	无
267#	漆	漆	木地板	无
296#	漆	漆	砖	无

可视性

好

差

差

差

差

差

差

一般

实地查勘记录

报告编号:


部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
卫生间	涂料	涂料	地砖	蹲便器、陶瓷洗手池

☐是/☐否有未能进入部位, 解决办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况

供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)
安保系统	楼宇出入口管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共 部 乘客电梯 部、载货电梯 部、消防电梯 部、自动扶梯 部
楼宇停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业公司管理: 收费:
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度		
考查项目		折旧程度
结构部分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整
装饰部分	外墙面	基本完整/
	顶棚	基本完整/
	内墙面	基本完整/
	门窗	基本完整/
	地面	基本完整/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无 / 有:
观察成新度:		内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字:		签字:
日期:		日期:
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字:		签字: 
日期:		日期: 2018.8.10