

现场勘查记录表（现房）				
现场领勘人（签名）：		勘察人：周彬		
联系方式：13901223411		勘察日期：2023年6月9日		
坐落：	证载：朝阳区清林东路4号院8号楼		项目推广名：林奥嘉园	
	现状：现状无售房源		坐落是否一致：□是 □否	
权属核验：□是 □否		查封情况：□有 □无		
入户情况：□是 □否		抵押情况：□有 □无		
土地性质：□出让/□划拨/□其他：		房屋性质：□商品房/□保障房/□其他：		
使用状况	□自用 □空置 √出租		规划用途：商业	
	租赁信息：承租方： 租期：			
	租金水平及内涵：物业费			
项目概况	建筑概况： 领勘人无法区分加建位置，无法将楼盘与对位 房子和建筑物，故-3、-2、-1、1、2多层都全部看 一加建 3. 二加建			
	建成时间：2015年		维护状况：□良好 □一般 □较差	
	所在楼宇总层数：	所在楼层：-3、-2、-1、1、2	建筑结构：钢混	
	层高（米）：	跨度（米）：		
	户型：开间.	朝向：东西		
	格局是否有变动：有加建	空间布局：□复式 √平层		
	基础设施	□通路、□通上水、□通下水、□通电、□通讯、□通热（市政/集中供暖）、□通燃气		
	周边道路情况	1. 道路名称：清林路，属（高速、快速、主、次/支）道路，□紧邻 / □距离：		
2. 道路名称：清林东路，属（高速、快速、主、次/支）道路，□紧邻 / □距离：				
3. 道路名称：定慧南路，属（高速、快速、主、次、支）道路，□紧邻 / □距离：				
4. 道路名称：，属（高速、快速、主、次、支）道路，□紧邻 / □距离：				
公共交通	公里范围内公共交通线路有： 110、快速公交3.	地铁：5号线（东四十条站）	距离：	

情况		轻轨: _____	距离: _____
	火车站( )米、机场( )米、汽车站( )米、港口( )米		
公共配套 设施	银行: <u>渤海银行、渤海银行</u>	学校: <u>朝阳外国语学校</u>	
	医院: <u>北京总医院</u>	商业: <u>林奥CITY PARK购物中心</u>	
环境质量  集聚程度 ( )	人文环境:		
	景观: <u>奥林匹克公园、景城国际健康公园、中粮绿色中央公园、东小口城市休闲公园</u>		
	绿化条件: <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差	卫生条件: <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差	
	附近 <input type="checkbox"/> 有/ <input checked="" type="checkbox"/> 无污染型企业:	污染源: <input type="checkbox"/> 粉尘 <input type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 其他	
	距商业中心: <input type="checkbox"/> 中心内 <input type="checkbox"/> 较近 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较远 <input type="checkbox"/> 远		
	距商务区: <input type="checkbox"/> 商务区内 <input type="checkbox"/> 较近 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较远 <input type="checkbox"/> 远		
	距工业区: <input type="checkbox"/> 中心内 <input type="checkbox"/> 较近 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较远 <input type="checkbox"/> 远		
	居住区: <input type="checkbox"/> 居住区 <input type="checkbox"/> 非居住区		
	客流量: <input type="checkbox"/> 多 <input checked="" type="checkbox"/> 较多 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 少	规模: <input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 较大 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较小 <input type="checkbox"/> 小	
主要项目: <u>林奥CITY PARK购物中心</u>			
四至	所属项目四至及形状(绘图并标明四至) 宗地形状: <input type="checkbox"/> 规则 <input type="checkbox"/> 较规则 <input type="checkbox"/> 不规则 地势: <input type="checkbox"/> 平坦 <input type="checkbox"/> 有一定坡度 <input type="checkbox"/> 有较大坡度  	所在楼宇四至:	
备注	城市维护建设费率: 地方教育附加费率 城市基础设施建设费: 其他税费:	教育费附加费用: 契税费率: 土地使用税:	

## 现场勘查记录表（现房-2）

各用途分布：

部位	外墙/结构	天棚	内墙	地面	门	窗	附属设施
外立面	石墙.玻璃幕墙						
大堂							
楼梯间							
电梯间							
内部	涂料.石膏板吊顶	涂料.乳胶漆	涂料.木饰面				
电梯	客: <del>钢丝绳</del> 品牌: <del>奥的斯</del> ; 货: <del>奥的斯</del> 部 品牌: <del>奥的斯</del> ; 扶梯: <del>奥的斯</del> 部 品牌: <del>奥的斯</del> ;						资质等级:
物业管理	公司名称: □是 / □否为封闭式管理						物业等级:
设备设施	□闭路监控系统 □中央空调 □消防栓 □烟感 □喷淋 □中央广播□其他: _____ 设备设施完善度: <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						

