

1. 实地查勘基本情况	
价值时点: 202 年 月 日	实地查勘期: 2020 年 10 月 26 日~ 月 日
实地查勘人: 秦	
2. 估价对象基本情况	
楼盘推广名: 槐柏树	
现状楼牌号: 槐柏树后街24号楼 槐柏树大街1号楼	房号: 1706 1单元4号
3. 权益状况	
建设用地使用权及房屋所有权详细情况见产权证书	
抵押权: 未设定 / 已设定	
抵押权人	贷款期限 权利价值
租赁权: 未设定 / 已设定	
承租人	租赁期限
地役权: 未设定 / 已设定	
拍品瑕疵: 财产保全 / 查封 轮后次序: _____	
其他情况 (是否未达到法律法规规定的转让条件等):	
相邻关系的限制 (相邻权利房地产及相邻权利人的生产生活对估价对象使用的限制):	
拍卖项目的标的额: _____ 列入征收范围: 是 / 否 资料是否齐全: 是 / 否 所缺资料: _____	

4. 区 位 状 况

周 边 同 类 项 目	义里	西便门内大街79号院
	长椿街西里	感化胡同3号院

交通条件

道 路 情 况	道路名称: 长椿街 <u>槐柏树街</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 <u>槐柏树街</u> 米	后街: <u>长椿街(主干道)</u> 距离 <u>300米</u>
	道路名称: 西便门内大街 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米	
	道路名称: <u>长椿街</u> , 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米	
	道路名称: <u>槐柏树街</u> 属高速/快速/主/次/支道路, 紧邻/距离 _____ 米	

公 共 交 通 设 施	长途汽车站/交通枢纽/火车站/机场: _____
	公交车站: 站名 <u>天宁寺桥东</u> 线路 <u>19.42.49.69.1</u> , 距小区 <u>北门350</u> 米
	站名 <u>长椿街路口西</u> 线路 <u>9.44.47.67.332</u> 距小区 <u>北门660</u> 米
	站名 _____ 线路 _____, 距小区 _____ 门 _____ 米
	地铁: <u>2</u> 号线 <u>长椿街</u> 站 (换乘站), 距估价对象 <u>700</u> 米
	<u>7</u> 号线 <u>广安门内</u> 站 (换乘站), 距估价对象 <u>700</u> 米
	_____ 号线 _____ 站 (换乘站), 距估价对象 _____ 米

其他 交通管制: 单行线 / 步行街等

停车 社会公共停车一停车楼 / 停车场 / 路侧停车 /

环境状况

环 境	自然环境 (绿化、水系): <u>宣武艺园 白云叠翠公园</u>
	人文环境 (文化、艺术、体育): <u>白云观、天宁寺塔 中央音乐学院、中央广播电视大学(复兴门校区)</u>
	—人员构成: 较多流动人/常住人口为主 —治安状况: 较差/一般/较好/良好

环 境 污 染	大气污染: 工业污染 (医药制造厂 / 食品厂 / 纺织厂等)、交通污染 (直临主干道)、生活污染 (垃圾转运站 / 污水沟渠)
	环境噪声污染: 工业噪声、交通噪声 (汽车 / 火车 / 飞机等)、社会生活噪声 (农贸市场 / 娱乐场所 / 体育场馆等)
	电磁辐射污染: 光污染/ 高压输电线路 / 变压器 / 变电站 / 广播、电视信号发射塔

公共服务设施			
商业设施	购物中心/百货商场: 国华商场(宣武门店)、天虹商场(宣武门店)		
	专业市场/农贸市场/批发市场: 报国寺收藏市场		
	超市/便利店: 顺天府超市、华联生活超市		
医疗卫生	医院: 首都医科大学宣武医院、中国中医科学院广安门医院		
	卫生服务站: 北京市西城区广安门内街道槐柏树社区卫生服务站		
金融邮电	银行: 中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行		
	邮局/电话局: 中国邮政		
教育	高等院校: 中央音乐学院、中央广播电视大学(复兴门校区)		
	中小学: 北京八中、北京市第十四中学、北京小学(槐柏树街总校)、奋斗小学		
	幼儿园: 槐柏树幼儿园、北京市西城区长椿街幼儿园		
楼宇四至	东至: 北京小学(槐柏树街总校)	南至: 后街: 北京小学	后街: 槐柏树街
	西至: 西便门大街	北至: 大成门大街	后街: 槐柏树街
5. 实物状况			
小区内环境: 健身设施 / 庭院小品 / 雕塑 / 人造水景 / 其他: 街: 槐柏树街3号楼			
建筑类型: 板楼(单元式 / 通廊式) / 塔楼 / 板塔结合 / 别墅(独栋 / 双拼 / 联排 / 叠拼)			
外墙面装修: 清水砖墙 / 涂料 / 水刷石、干粘石 / 墙砖 / 石材 / 玻璃幕墙 / 外挂金属板 1- 层 (材质) 墙裙 / 施工中(即将/正在进行 工程)			
结构: 钢筋混凝土(后街) / 砖混(街)		建成年代: 后街 1987 街: 1992	
房屋总层数(填写实际楼层): 15		所在层次(填写实际楼层): 17 地下有无采光井 / 采光窗: 2	
共用装修	大堂: 顶棚: 涂料	墙面: 涂料	地面: 水泥
	首层电梯间: 顶棚: 涂料	墙面: 涂料	地面: 水泥
	本层电梯间: 顶棚: 涂料	墙面: 涂料	地面: 水泥
	楼梯间: 顶棚: 涂料	墙面: 涂料	地面: 水泥
外门窗	户门: 防盗门 / 木门 /		
	外窗: 木窗 / 铁窗 / 塑钢窗 / 铝合金窗 /		

实地查勘记录

报告编号:

内门: 无 / 木门 / <u>塑钢门</u> / 铝合金门 / 镁铝合金门 / 无框玻璃门				
单元类型: <u>平层</u> / 复式 / 错层 / 跃层		通风: <u>良好</u> / 一般 / 较差		朝向: <u>东南</u>
采光: <u>有</u> / 无遮挡		层高 (结构净高/净层高): <u>2.8</u> 米		
实际户型: <u>2</u> 室 <u>1</u> 厅 <u>1</u> 厨 <u>1</u> 卫 储物间 <u>1</u> 阳台(封闭/开放)/开间				
是/否进行户型改造		原户型: <u> </u> 室 <u> </u> 厅 <u> </u> 厨 <u> </u> 卫 <u> </u> 储物间 <u> </u> 阳台/开间		
核对《房地平面图》所示范围是否与现状范围一致, 是/否存在 <u>违章</u> 新建、扩建、改建:				
是否赠送院落 / 露台 / 地下室:				
使用状况: 自用 / <u>空置</u> / 出租		实际用途: <u>住宅</u> / 办公 / 商业		
室内装修情况				
部位	顶棚	墙面	地面	配件及附属设备
客厅 卧室	<u>涂料</u> / 石膏板 / 木质 角线: 石膏/木质	<u>涂料</u> / 壁纸 软包	水泥/地砖 木地板	木质 / 窗帘盒 / 暖气罩 / 门套 / 窗套 踢脚: <u>木</u> / 瓷砖 / 石材 护墙角 / 壁柜 / 吊柜 / 入墙柜
厨房	<u>涂料</u> / 铝扣板 PVC / 石膏板 <u>街: 涂料</u>	<u>涂料</u> / 墙砖 (全 / 墙裙) / 马赛克	水泥/地砖 马赛克	洗菜池: 陶瓷 / 不锈钢 简易橱柜 / 整体橱柜
卫生间	<u>涂料</u> / 铝扣板 PVC / 石膏板 <u>街</u>	<u>涂料</u> / 墙砖 马赛克	水泥/地砖 马赛克	洗手池: 陶瓷 / 有机玻璃 座便器 / 蹲便器 / 小便器 浴缸 / 整体浴室 / 淋浴房 / 拖把池
阳台	<u>涂料</u> / 铝扣板 PVC / 石膏板 <u>街</u>	<u>涂料</u> / 墙砖 马赛克	水泥/地砖 木地板 / 马赛克	木质: 窗帘盒 / 门套 / 窗套 / 垭口 踢脚: 木 / 瓷砖 / 石材
室内楼梯	<u>涂料</u> / 石膏板	<u>涂料</u> / 壁纸	木地板 / 地砖	扶手: 木质 / 不锈钢 栏杆(板): 木质 / 金属 踢脚: 木 / 瓷砖 / 石材

☐是/☐否有未能进入部位, 处理办法:

负责人签字:

基础设施及设备情况

供水系统	市政管网供水 / 深井供水 / 中水系统 / (24 小时) 供应热水
排水系统	市政管网排水 / 地面排水
供电系统	市政供电
采暖系统	市政供暖 / 小区集中供暖 / 分户独立供暖 / 中央空调
燃气系统	管道 (天然气 / 煤气 / 液化石油气) / 罐装煤气 / 无
空调系统	无 / 分体空调 (挂壁式 / 立柜式 / 吊顶式) / 窗式空调 / 中央空调
通讯系统	电话线 (入户 / 入楼) / 有线电视 (入户 / 入楼) / 宽带 (入户 / 入楼)
消防系统	消防井 / 消防栓 / (户内、公共部分) 火灾报警器 / (户内、公共部分) 自动喷淋装置
计量系统	电表 (插卡 / 读表)、气表 (插卡 / 读表)、水表 (插卡 / 读表)
安保系统	小区出入口 (车辆/人车) 管理 / 保安 / 监控摄像 / (可视) 楼宇对讲门禁
电梯	无 / 共 2 部, 乘客电梯 部、载货电梯 部, 一层 8 户
小区内停车	无 / 地面可停车 / 地面停车位 / 地下车库 / 地上 (立体 / 平面) 车库
物业管理	无/单位自管/居委会管理/物业管理: 收费:
小区封闭情况	不封闭 / 半封闭 (只登记进出车辆) / 封闭 (人、车都登记)

房屋折旧程度

考 查 项 目		折 旧 程 度
结 构 部 分	地基基础	有足够承载能力, 无不均匀沉降
	承重构件	墙体完好牢固
	非承重墙	墙体完好牢固
	屋面	不渗漏, 基层完好, 排水畅通
	楼地面	整体面层完好平整

实地查勘记录

报告编号:

	外墙面	基本完好/
装饰部分	顶棚	基本完好/
	内墙面	基本完好/
	门窗	基本完好/
	地面	基本完好/
设备部分	水卫	上、下水基本畅通/
	电照	线路和各种照明装置基本完好/
	特种设备	无 / 有:
观察成新度:		80% / 内部装修及维护情况: 毛坯 / 较差 / 一般 / 较好
请当事人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字: 签字: 日期: 日期:		
请估价委托人 / 见证人 / 领勘人签字确认: 本人认可上述实地查勘记录。		
签字: 签字: 日期: 日期:		

建成年代证明

位于_____的
房地产建成于_____年。

特此证明。

签字（或盖章）：

年 月 日

